



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: SXST20

011710

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 388808
Cia. de Seguros: Renta
Fecha: 13-02-2024

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa

Retiro desde: Romeral, Parcela 9,
Los Atomos B,
Hijuelas, Valparaíso

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo:	CAMION	Marca:	Foton	Modelo:	New Aumark S 614
Año:	2023	Color:	Blanco	Combustible:	Diesel

KILOMETRAJE: 2

LLAVES: ☐ PLACA DELANTERA: ☐ PLACA TRASERA: ☐ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☐ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas	Rueda Del. Piloto: <input type="checkbox"/>	Rueda Del. Copiloto: <input type="checkbox"/>
Rueda Tras. Piloto: <input type="checkbox"/>	Rueda Tras. Copiloto: <input checked="" type="checkbox"/>	Rueda de Repuesto: <input type="checkbox"/>

EXTERIOR:

Optico Izq.: <input type="checkbox"/>	Optico Der.: <input type="checkbox"/>	Intermitente Izq.: <input type="checkbox"/>	Intermitente Der.: <input type="checkbox"/>	Farol Trasero Izq.: <input type="checkbox"/>	Farol Trasero Der.: <input checked="" type="checkbox"/>
Neblinero Izq.: <input type="checkbox"/>	Neblinero Der.: <input type="checkbox"/>	3era Luz de Freno: <input type="checkbox"/>	Espejo Izq.: <input type="checkbox"/>	Espejo Der.: <input type="checkbox"/>	Puerta Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>
Puerta Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Puerta Tras. Izq.: <input type="checkbox"/>	Puerta Tras. Der.: <input type="checkbox"/>	Capot: <input type="checkbox"/>	Tapa Maleta: <input type="checkbox"/>	Mascara: <input type="checkbox"/>
Parachoque Del.: <input type="checkbox"/>	Parachoque Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>	Tapabarro Der.: <input type="checkbox"/>	Tapabarro Izq.: <input type="checkbox"/>		

MOTOR:

Tapa Dep.: <input type="checkbox"/>	Bobina: <input type="checkbox"/>	Radiador: <input type="checkbox"/>	Caja Fusibles: <input type="checkbox"/>	Filtro de Aire: <input type="checkbox"/>	Flujometro: <input type="checkbox"/>
Var. de Aceite: <input type="checkbox"/>	Aire Acon.: <input type="checkbox"/>	Turbo: <input type="checkbox"/>	Alternador: <input type="checkbox"/>	Bomba Iny.: <input type="checkbox"/>	Iny. Electr.: <input type="checkbox"/>
Cardanes: <input checked="" type="checkbox"/>	Homocineticas: <input type="checkbox"/>	Motor de Part.: <input type="checkbox"/>	Bateria: <input type="checkbox"/>		

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	<input type="checkbox"/>	Calefaccion	<input type="checkbox"/>	Reloj Horario:	<input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.:	<input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.:	<input type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input type="checkbox"/>
Radio:	<input type="checkbox"/>	Parlantes:	<input type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input type="checkbox"/>	Gata:	<input type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input type="checkbox"/>
Antena:	<input type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input type="checkbox"/>	Bocina:	<input type="checkbox"/>	Alarma:	<input type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES:

Camion Totalmente Quemado Parte Cabina Sólo Dos Neumáticos Buenos

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 77143995-0
Nombre: Arf Transportes Ltda

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 5422026-k
Nombre: Roberto Arturo Eastman

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 000000020
Nombre: Jose Ojeda