



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: LFSX98

011731

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 372604
Cia. de Seguros: Renta
Fecha: 15-02-2024

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa
Patente Grua: 0000000
Chofer: Roberto Arturo Eastman
Retiro desde: Camino Internacional 0135

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: BUS Marca: Wrightbus Modelo: Streetlite Aut
Año: 2019 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 2

LLAVES: ☐ PLACA DELANTERA: ☐ PLACA TRASERA: ☐ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☐ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

Optico Izq.: ☒	Optico Der.: ☐	Intermitente Izq.: ☒	Intermitente Der.: ☒	Farol Trasero Izq.: ☐	Farol Trasero Der.: ☐
Neblinero Izq.: ☐	Neblinero Der.: ☐	3era Luz de Freno: ☐	Espejo Izq.: ☒	Espejo Der.: ☒	Puerta Del. Izq.: ☒
Puerta Del. Der.: ☐	Puerta Tras. Izq.: ☐	Puerta Tras. Der.: ☒	Capot: ☐	Tapa Maleta: ☐	Mascara: ☐
Parachoque Del.: ☐	Parachoque Tras.: ☐	Tapabarro Der.: ☐	Tapabarro Izq.: ☐		

MOTOR:

Tapa Dep.: ☒	Bobina: ☐	Radiador: ☒	Caja Fusibles: ☒	Filtro de Aire: ☒	Flujometro: ☐
Var. de Aceite: ☒	Aire Acon.: ☒	Turbo: ☒	Alternador: ☒	Bomba Iny.: ☐	Iny. Electr.: ☒
Cardanes: ☒	Homocineticas: ☐	Motor de Part.: ☒	Bateria: ☐		

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	☒	Calefaccion	☒	Reloj Horario:	☐	Manilla Puer. Del.:	☐	Manilla Puer. Tra.:	☐	Vidrio Del. Der.:	☒
Vidrio Del. Izq.:	☐	Vidrio Tras. Der.:	☐	Vidrio Tras. Izq.:	☐	Parabrisas:	☐	Sunroof:	☐	Luneta:	☐
Radio:	☐	Parlantes:	☐	Bandeja Tras.:	☐	Cinturon de Seg.:	☐	Pisos de Goma:	☐	Muela de Arrastre:	☐
Kit Seguridad:	☐	Asientos Del.:	☐	Asientos Tras.:	☐	Sombrilla:	☐	Espejo Int.:	☐	Limpia Par. Del.:	☐
Limpia Par. Tras.:	☒	Emblemas:	☐	Gata:	☒	Herramientas:	☐	Catalogos:	☐	Molduras.:	☒
Antena:	☐	Tapa Bencina	☒	Bocina:	☐	Alarma:	☐	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

Bous Chocado Parte Delantera Y Costado Izquierdo ,computador No Visible ,cardan Suelto,cuatro Vidrioslaterales Quebrado Pat Uno Lado Izquierdo Asientos Completo

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER	ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA	RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 13242874-3	R.U.T: 5422026-k	R.U.T: 000000020
Nombre: Juan Ximenez	Nombre: Roberto Arturo Eastman	Nombre: Jose Ojeda