

Cardanes:

Homocineticas:

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: JGVY89

		01	
0			
		OΙ	

				PAT	ENTE: JGV	Y89					
I NFORMACIÓN l N° de Siniestro: Cia. de Seguros:	DE ADMINISTRA 3005694 Liberty	CIÓN						INFORMAC Grua: Patente Grua:	Ir R	nterna A64911	
Fecha:	27-12-2019							Chofer:	N	llexander Diaz Ialdonado	
								Retiro desde:	8	Sur 1166	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Гіро:	BUS			Marca:	Mercedes Benz			Modelo: Lo	916 48		
Año:	2017			Color:	Azul Verde Blanco	,		Combustible: Die	sel		
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	ERA: 🗵	PLACA T	RASERA: 🔽 T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:] A	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Man	dato:	
RUEDAS:											
Гіро Llantas: Llant	as			Rueda Del. Piloto	. 🗹 _			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	✓			Rueda Tras. Copil	oto: ✓			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	√	Optico Der.:		Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq	.: 🔽	Farol Trasero Der.:	[-
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	
Puerta Del. Der.:	: 	Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:		Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	
Parachoque Del.	: 🗆	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	√	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	√	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:		Flujometro:	
Var. de Aceite:	: 🔽	Aire Acon.:	$\overline{\checkmark}$	Turbo:	$\overline{\checkmark}$	Alternador:	$\overline{\checkmark}$	Bomba Iny.:	$\overline{\checkmark}$	Iny. Electr.:	Γ

Bateria:

Motor de Part.:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion		Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	√
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:		Sunroof:		Luneta:	
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:		Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
DBSERVACIONES:											
DBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 09162414-1
Nombre: Adan Diaz

INTERIOR Y ACCESORIOS:

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 17.316.486-6 **Nombre:** Alexander Diaz Maldonado RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban