



011952

Nº de Siniestro: 3222980
Cia. de Seguros: Liberty
Fecha: 03-04-2024

Grua:	Interna
Patente Grua:	00000ROGER
Chofer:	Transportes Roger
Retiro desde:	Caupolican 35, Capitan Pastene

Tipo:	CAMION	Marca:	Mercedes Benz	Modelo:	Actros 3336
Año:	2018	Color:	Blanco	Combustible:	Diesel

LLAVES: ☐ PLACA DELANTERA: ☐ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☐ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

Tipo Llantas: Llantas ☐ Rueda Del. Piloto: ☐ Rueda Del. Copiloto: ☐

Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☐

Optico Izq.:	☐	Optico Der.:	☐	Intermitente Izq.:	☐	Intermitente Der.:	☐	Farol Trasero Izq.:	☐	Farol Trasero Der.:	☐
Nebliner Izq.:	☐	Nebliner Der.:	☐	3era Luz de Freno:	☐	Espejo Izq.:	☐	Espejo Der.:	☐	Puerta Del. Izq.:	☐
Puerta Del. Der.:	☐	Puerta Tras. Izq.:	☐	Puerta Tras. Der.:	☐	Capot:	☐	Tapa Maleta:	☐	Mascara:	☐
Parachoque Del.:	☐	Parachoque Tras.:	☐	Tapabarro Der.:	☐	Tapabarro Izq.:	☐				

Tapa Dep.:	☐	Bobina	☐	Radiador:	☐	Caja Fusibles:	☐	Filtro de Aire:	☐	Flujometro:	☐
Var. de Aceite:	☐	Aire Acon.:	☐	Turbo:	☐	Alternador:	☐	Bomba Iny.:	☐	Iny. Electr.:	☐
Cardanes:	☐	Homocineticas:	☐	Motor de Part.:	☐	Bateria:	☐				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	☐	Calefaccion	☐	Reloj Horario:	☐	Manilla Puer. Del.:	☐	Manilla Puer. Tra.:	☐	Vidrio Del. Der.:	☐
Vidrio Del. Izq.:	☐	Vidrio Tras. Der.:	☐	Vidrio Tras. Izq.:	☐	Parabrisas:	☐	Sunroof:	☐	Luneta:	☐
Radio:	☐	Parlantes:	☐	Bandeja Tras.:	☐	Cinturon de Seg.:	☐	Pisos de Goma:	☐	Muela de Arrastre:	☐
Kit Seguridad:	☐	Asientos Del.:	☐	Asientos Tras.:	☐	Sombrilla:	☐	Espejo Int.:	☐	Limpia Par. Del.:	☐
Limpia Par. Tras.:	☐	Emblemas:	☐	Gata:	☐	Herramientas:	☐	Catalogos:	☐	Molduras.:	☐
Antena:	☐	Tapa Bencina	☐	Bocina:	☐	Alarma:	☐	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

Camion Quemado

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER	ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA	RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 16180279-4	R.U.T: 10.701.538-8	R.U.T: 000000020
Nombre: Alexis Toro	Nombre: Transportes Roger	Nombre: Jose Ojeda