



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: KVGG55

012006

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3243482
Cia. de Seguros: Liberty
Fecha: 16-04-2024

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Retiro desde: El Maqui 1344, Chillan

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo:	AUTOMOVIL	Marca:	Mercedes Benz	Modelo:	C180
Año:	2019	Color:		Combustible:	(no Informado)

KILOMETRAJE: 11

LLAVES: ☐ PLACA DELANTERA: ☐ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Activado

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

Optico Izq.:	☐	Optico Der.:	☐	Intermitente Izq.:	☐	Intermitente Der.:	☐	Farol Trasero Izq.:	☒	Farol Trasero Der.:	☒
Nebliner Izq.:	☐	Nebliner Der.:	☐	3era Luz de Freno:	☒	Espejo Izq.:	☒	Espejo Der.:	☐	Puerta Del. Izq.:	☒
Puerta Del. Der.:	☒	Puerta Tras. Izq.:	☒	Puerta Tras. Der.:	☒	Capot:	☒	Tapa Maleta:	☒	Mascara:	☐
Parachoque Del.:	☐	Parachoque Tras.:	☒	Tapabarro Der.:	☐	Tapabarro Izq.:	☒				

MOTOR:

Tapa Dep.:	☒	Bobina	☐	Radiador:	☒	Caja Fusibles:	☒	Filtro de Aire:	☒	Flujometro:	☐
Var. de Aceite:	☒	Aire Acon.:	☒	Turbo:	☐	Alternador:	☒	Bomba Iny.:	☐	Iny. Electr.:	☐
Cardanes:	☐	Homocineticas:	☐	Motor de Part.:	☒	Bateria:	☒				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	☒	Calefaccion	☒	Reloj Horario:	☐	Manilla Puer. Del.:	☒	Manilla Puer. Tra.:	☒	Vidrio Del. Der.:	☒
Vidrio Del. Izq.:	☒	Vidrio Tras. Der.:	☒	Vidrio Tras. Izq.:	☒	Parabrisas:	☒	Sunroof:	☐	Luneta:	☒
Radio:	☒	Parlantes:	☒	Bandeja Tras.:	☐	Cinturon de Seg.:	☒	Pisos de Goma:	☐	Muela de Arrastre:	☐
Kit Seguridad:	☐	Asientos Del.:	☒	Asientos Tras.:	☐	Sombrilla:	☒	Espejo Int.:	☒	Limpia Par. Del.:	☒
Limpia Par. Tras.:	☐	Emblemas:	☒	Gata:	☐	Herramientas:	☐	Catalogos:	☐	Molduras.:	☐
Antena:	☒	Tapa Bencina	☒	Bocina:	☒	Alarma:	☐	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

Parabrisas Quebrados, Capot Roto, Puerta Delantera Derecha Dentro Del Vehiculo

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER	ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA	RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 14028661-3	R.U.T: 10.701.538-8	R.U.T: 000000020
Nombre: Luis Bravo	Nombre: Transportes Roger	Nombre: Jose Ojeda