

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: SJJK89

012049

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3242899 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 26-04-2024 INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna Patente Grua: 00000111 Anibal Seguel Chofer: Cl Rosario 1316

Retiro desde: Curico

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCU	L
--------------------------------	---

INFORMACION (GENERAL DEL '	VEHICULO								
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2023			Marca: Color:	Nissan		Modelo: Vers Combustible: (no	sa Informa	ado)	
KILOMETRAJE:	11									
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA: 🔽	PLACA	TRASERA: TAG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	IRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:										
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:	Gases:	Llav	e Repuesto:	Manc	lato:	
RUEDAS:										
Tipo Llantas: Llant				Rueda Del. Piloto:			Rueda Del. Copiloto: 🔽			
Rueda Tras. Piloto:	 ✓			Rueda Tras. Copiloto:]		Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:										
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	√	Intermitente Izq.:	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izq.:	\checkmark	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno: ✓	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	: 🗸	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.	: 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:										
Tapa Dep.:		Bobina	\checkmark	Radiador:	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:		Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	√
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	√	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
BSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 12676212-9
Nombre: Luicio Arcamo

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 13427825-0 Nombre: Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA R.U.T: 000000020 Nombre: Jose Ojeda