



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA  
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO  
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA  
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: PKLS60

012190

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 385699  
Cia. de Seguros: Renta  
Fecha: 10-06-2024

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa

Retiro desde: Americo Vespucio  
1397

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo:	CAMION	Marca:	Hino	Modelo:	Gh 1835
Año:	2021	Color:	Blanco	Combustible:	Diesel

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☐ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas	Rueda Del. Piloto: <input checked="" type="checkbox"/>	Rueda Del. Copiloto: <input checked="" type="checkbox"/>
Rueda Tras. Piloto: <input checked="" type="checkbox"/>	Rueda Tras. Copiloto: <input checked="" type="checkbox"/>	Rueda de Repuesto: <input type="checkbox"/>

EXTERIOR:

Optico Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Optico Der.: <input type="checkbox"/>	Intermitente Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Intermitente Der.: <input type="checkbox"/>	Farol Trasero Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Farol Trasero Der.: <input checked="" type="checkbox"/>
Nebliner Izq.: <input type="checkbox"/>	Nebliner Der.: <input type="checkbox"/>	3era Luz de Freno: <input type="checkbox"/>	Espejo Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Der.: <input type="checkbox"/>	Puerta Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>
Puerta Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Puerta Tras. Izq.: <input type="checkbox"/>	Puerta Tras. Der.: <input type="checkbox"/>	Capot: <input type="checkbox"/>	Tapa Maleta: <input type="checkbox"/>	Mascara: <input checked="" type="checkbox"/>
Parachoque Del.: <input checked="" type="checkbox"/>	Parachoque Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>	Tapabarro Der.: <input type="checkbox"/>	Tapabarro Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>		

MOTOR:

Tapa Dep.: <input checked="" type="checkbox"/>	Bobina: <input type="checkbox"/>	Radiador: <input checked="" type="checkbox"/>	Caja Fusibles: <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de Aire: <input checked="" type="checkbox"/>	Flujometro: <input type="checkbox"/>
Var. de Aceite: <input checked="" type="checkbox"/>	Aire Acon.: <input checked="" type="checkbox"/>	Turbo: <input checked="" type="checkbox"/>	Alternador: <input checked="" type="checkbox"/>	Bomba Iny.: <input type="checkbox"/>	Iny. Electr.: <input checked="" type="checkbox"/>
Cardanes: <input checked="" type="checkbox"/>	Homocineticas: <input type="checkbox"/>	Motor de Part.: <input checked="" type="checkbox"/>	Bateria: <input checked="" type="checkbox"/>		

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion	<input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario:	<input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.:	<input type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio:	<input type="checkbox"/>	Parlantes:	<input type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gata:	<input type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input type="checkbox"/>
Antena:	<input type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarma:	<input type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES:

Camion Chocado De Frente Costado Derecho

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER  
R.U.T: 10503341-9  
Nombre: Servando Espinosa

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA  
R.U.T: 5422026-k  
Nombre: Roberto Arturo Eastman

RECIBE CONFORME BODEGA  
R.U.T: 000000020  
Nombre: Jose Ojeda