

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

Externa

Grua:

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: KXYG87

000123

 $\checkmark$ 

Iny. Electr.:

		,				,
		CILORI	$\mathbf{r}$	ADMINI		CILORI
IINH	OKNA		I)H.	AIDVIINI	S I K A	
11.11		CIOI	$\boldsymbol{\nu}$	TADIVITATION	<i>J</i> <b>1 1 1 1 1</b>	CIOI

N° de Siniestro: 90025917 Cia. de Seguros: Hdi Seguros Fecha:

Tipo:

Año:

LLAVES:

**RUEDAS:** 

**EXTERIOR:** 

MOTOR:

Optico Izq.:

INFORMACIÓN DE RETIRO
I II OR III CIOII DE REIIR

 $\checkmark$ 

 $\sqrt{}$ 

Bomba Iny.:

Alternador:

Bateria:

25-09-2019 Calle Mena Con Retiro desde: Quillota Galpon 2 INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO AUTOMOVIL Marca: Mg Modelo: 3 Vti Hb 1.5 Amarillo 2019 Color: Combustible: Gasolina Negro **KILOMETRAJE: 6525**  $_{\mathrm{TAG:}}\square$ PLACA TRASERA: 🔽 PLACA DELANTERA: | [ ] COMPUTADOR: 🔽 MOTOR ARRANCA: □ AIRBAG: Activado **DOCUMENTOS:** Padron: Gases: Rev. Técnica: Seguro: Llave Repuesto: Mandato: Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto: Tipo Llantas: Llantas Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: 🗸 Rueda de Repuesto: Intermitente Der.:  $\sqrt{}$ Optico Der.:  $\square$ Intermitente Izq.:  $\sqrt{}$ Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.: 🗸  $\sqrt{}$ 3era Luz de Freno:  $\sqrt{}$  $\sqrt{}$  $\overline{\checkmark}$ Neblinero Der.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.: Neblinero Izq.: Espejo Izq.:  $\checkmark$  $\sqrt{}$  $\checkmark$ Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Tapa Maleta: Capot: Mascara:  $\checkmark$ Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.: Tapa Dep.:  $\sqrt{}$ Bobina  $\sqrt{}$ Radiador:  $\sqrt{}$ Caja Fusibles:  $\sqrt{}$ Filtro de Aire:  $\sqrt{}$ Flujometro:  $\checkmark$ 

## **INTERIOR Y ACCESORIOS:**

Var. de Aceite:

Cardanes:

 $\checkmark$ 

Aire Acon.:

Homocineticas:

 $\sqrt{}$ 

Turbo:

Motor de Part.:

 $\sqrt{}$ 

Panel de Inst.:	$\checkmark$	Calefaccion	<b>√</b>	Reloj Horario:	$\checkmark$	Manilla Puer. Del.:	$\checkmark$	Manilla Puer. Tra.:	$\checkmark$	Vidrio Del. Der.:	<b>√</b>
Vidrio Del. Izq.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Der.:	<b>√</b>	Vidrio Tras. Izq.:	$\checkmark$	Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:		Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:	$\checkmark$	Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:	$\checkmark$	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:	$\checkmark$	Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:	<b>√</b>	Emblemas:	$\checkmark$	Gata:	$\checkmark$	Herramientas:	$\checkmark$	Catalogos:		Molduras.:	
Antena:	$\checkmark$	Tapa Bencina	$\checkmark$	Bocina:	$\checkmark$	Alarma:	$\checkmark$	Huinche:			
DBSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO

R.U.T Taller: 000000000 Nombre Taller: Domicilio Asegurado RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban