

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: SHPJ45

012482

INFORMACION DE ADMINISTRAC	IC)	ľ
----------------------------	----	---	---

N° de Siniestro: 3252039 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 20-08-2024

INTERIOR Y ACCESORIOS:

INFORMA	CIÓN DE	DETIDO
INPURINF	LC ICON IDE.	KR IIKU

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel

Avda. General Retiro desde: Bustamante 750,

ñuñoa

INFORMACIÓN (GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo: Año:	FURGON 2023			Marca: Color:	Chevro	blet			N400 (no Infor	mado)	
KILOMETRAJE: 0											
LLAVES: 🗸	PLACA DELANT	ERA: 🗸	PLACA TRA	ASERA: 🔽 T	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:		AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	Ma	andato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Rued				Rueda Del. Piloto	. 🗹 _			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	✓			Rueda Tras. Copil	loto: ✓			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	7	Intermitente Izq.:	√	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero	Izq.:	Farol Trasero Der	.: 🔽
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der	.: _	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Malet	a: 🔽	Mascara:	√
Parachoque Del.	: 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina		Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	
Var. de Aceite	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:		Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:		Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:		Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:		Gata:		Herramientas:		Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
DBSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 77455423-7 Nombre: Elias Romero ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 13427825-0

R.U.T: 13427825-0 R.U.T: Nombre: Anibal Seguel Nombre:

RECIBE CONFORME BODEGA