

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: LLRS44

012	2511
-----	------

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 74897 Cia. de Seguros: Cardif Fecha: 26-08-2024 INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel

Retiro desde:

Pje. El Corcolen 3166. Puente Alto

									310	66, Puente Alto	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2019			Marca: Color:		Kia		Modelo: Morn Combustible: (no Ir	ning nformad	lo)	
KILOMETRAJE:	53080										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA:	PLACA T	TRASERA: T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	AI	RBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Manda	ato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Tapa	Rueda			Rueda Del. Piloto	. 			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:				Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:		Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.:	\checkmark	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	√	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:		Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:		Flujometro:	
Var. de Aceite:		Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	√
Cardanes:		Homocineticas:		Motor de Part.:		Bateria:	П				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Unidad Con Repuestos Y Accesorios Del Choque Dentro Del Vehiculo											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 15479105-1

Nombre: Mario Poblete Muñoz

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 **Nombre:** Anibal Seguel

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda