

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
 PATENTE: LKZK59

012584

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3257009
 Cia. de Seguros: Liberty
 Fecha: 16-09-2024

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grúa: Interna
 Patente Grúa: 00000111
 Chofer: Anibal Seguel
 Calle Limache 4335
 Retiro desde: El Salto, Viña Del Mar

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMIONETA Marca: Ssangyong Modelo: Actyon
 Año: 2019 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 0

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
 Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
 Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
 Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
 Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
 Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
 Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario: <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas: <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof: <input type="checkbox"/> | Luneta: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio: <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes: <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.: <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma: <input checked="" type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Sombrilla: <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.: <input checked="" type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: <input type="checkbox"/> | Emblemas: <input checked="" type="checkbox"/> | Gata: <input checked="" type="checkbox"/> | Herramientas: <input checked="" type="checkbox"/> | Catalogos: <input checked="" type="checkbox"/> | Molduras.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena: <input checked="" type="checkbox"/> | Tapa Bencina <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina: <input checked="" type="checkbox"/> | Alarma: <input checked="" type="checkbox"/> | Huinche: <input type="checkbox"/> | |

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta facultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER

R.U.T: 17476639-8
Nombre: Jonathan Daza

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0
Nombre: Anibal Seguel

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T:
Nombre: