

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: FTGS41

26	

INFORMACION DE ADMINISTRACION

N° de Siniestro: 3257446 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 26-09-2024

	I DE RETIRO	

Retiro desde:

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel

Avda. Quebrada De Macul 7859 Casa 11

Peñalolen

INFORMACIÓN (GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2013			Marca: Color:	Nis	ssan		Modelo: Ver Combustible: (no	rsa Informado)		
KILOMETRAJE:	0										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	TERA:	PLACA TRAS	SERA: T	AG: □	COMPUTADOR: 🔽		MOTOR ARRANCA:	AIRBA	G: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave F	Repuesto:	Mandato:]	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	as			Rueda Del. Piloto:	\checkmark			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	 ✓			Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:		Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.	: 	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	7	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	√
Parachoque Del.:	· 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:		Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	√
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Unidad No Prende Tablero De Instrumento, No Se Puede Verificar Kilometraje.											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 18541361-6 Nombre: Denisse Aravena ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 13427825-0

R.U.T: 1342/825-0 **Nombre:** Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: Nombre: