



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA  
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO  
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA  
+56 2 2798620 [www.vedisaremates.cl](http://www.vedisaremates.cl)

RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: GZLC42

012663

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 397675  
Cia. de Seguros: Renta  
Fecha: 16-10-2024

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa  
  
Retiro desde: Padre Orellana  
1876, Santiago

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMION  
Año: 2015  
Marca: Freightliner  
Color: Blanco  
Modelo: M2 106  
Combustible: Diesel

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: ☐ PLACA DELANTERA: ☐ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas  
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒  
Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

Optico Izq.: ☐ Optico Der.: ☐ Intermitente Izq.: ☐ Intermitente Der.: ☐ Farol Trasero Izq.: ☐ Farol Trasero Der.: ☐  
Neblinero Izq.: ☐ Neblinero Der.: ☐ 3era Luz de Freno: ☐ Espejo Izq.: ☒ Espejo Der.: ☒ Puerta Del. Izq.: ☒  
Puerta Del. Der.: ☒ Puerta Tras. Izq.: ☐ Puerta Tras. Der.: ☐ Capot: ☐ Tapa Maleta: ☐ Mascara: ☐  
Parachoque Del.: ☐ Parachoque Tras.: ☐ Tapabarro Der.: ☒ Tapabarro Izq.: ☒

MOTOR:

Tapa Dep.: ☐ Bobina: ☐ Radiador: ☒ Caja Fusibles: ☒ Filtro de Aire: ☐ Flujometro: ☐  
Var. de Aceite: ☒ Aire Acon.: ☐ Turbo: ☒ Alternador: ☒ Bomba Iny.: ☐ Iny. Electr.: ☒  
Cardanes: ☒ Homocineticas: ☐ Motor de Part.: ☐ Bateria: ☒

INTERIOR Y ACCESORIOS:

|                    |                                     |                    |                                     |                    |                          |                     |                                     |                     |                                     |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Panel de Inst.:    | <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion        | <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario:     | <input type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.:  | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: | <input type="checkbox"/>            | Vidrio Tras. Izq.: | <input type="checkbox"/> | Parabrisas:         | <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof:            | <input type="checkbox"/>            | Luneta:            | <input type="checkbox"/>            |
| Radio:             | <input type="checkbox"/>            | Parlantes:         | <input type="checkbox"/>            | Bandeja Tras.:     | <input type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.:   | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma:      | <input type="checkbox"/>            | Muela de Arrastre: | <input type="checkbox"/>            |
| Kit Seguridad:     | <input type="checkbox"/>            | Asientos Del.:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.:    | <input type="checkbox"/> | Sombrilla:          | <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.:        | <input type="checkbox"/>            | Limpia Par. Del.:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: | <input type="checkbox"/>            | Emblemas:          | <input type="checkbox"/>            | Gata:              | <input type="checkbox"/> | Herramientas:       | <input type="checkbox"/>            | Catalogos:          | <input type="checkbox"/>            | Molduras.:         | <input type="checkbox"/>            |
| Antena:            | <input checked="" type="checkbox"/> | Tapa Bencina       | <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina:            | <input type="checkbox"/> | Alarma:             | <input type="checkbox"/>            | Huinche:            | <input type="checkbox"/>            |                    |                                     |

OBSERVACIONES:

Camion Chocado Parte Delantera Falta Eje Palier Falta Capot Parachoques Delantero Asa Gorrón Etc Ect

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

|                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTREGA CONFORME TALLER</b><br><b>R.U.T:</b> 15432024-5<br><b>Nombre:</b> Rubén Vilches | <b>ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA</b><br><b>R.U.T:</b> 5422026-k<br><b>Nombre:</b> Roberto Arturo Eastman | <b>RECIBE CONFORME BODEGA</b><br><b>R.U.T:</b> 000000020<br><b>Nombre:</b> Jose Ojeda |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|