



012669

Nº de Siniestro: 124183314
Cia. de Seguros: Sura
Fecha: 18-10-2024

Grua: Externa

Retiro desde: Lote 30, Los Angeles

Tipo:	CAMION	Marca:	Mercedes Benz	Modelo:	Arocs 3340
Año:	2019	Color:	Blanco	Combustible:	Diesel

LLAVES: ☐ PLACA DELANTERA: ☐ PLACA TRASERA: ☐ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

Tipo Llantas: Llantas

Rueda Tras. Piloto: ☒

Rueda Del. Piloto: ☒

Rueda Tras. Copiloto: ☒

Rueda Del. Copiloto: ☒

Rueda de Repuesto: ☒

Optico Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Optico Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Intermitente Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Intermitente Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Farol Trasero Izq.: <input type="checkbox"/>	Farol Trasero Der.: <input type="checkbox"/>
Nebliner Izq.: <input type="checkbox"/>	Nebliner Der.: <input type="checkbox"/>	3era Luz de Freno: <input type="checkbox"/>	Espejo Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Puerta Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>
Puerta Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Puerta Tras. Izq.: <input type="checkbox"/>	Puerta Tras. Der.: <input type="checkbox"/>	Capot: <input checked="" type="checkbox"/>	Tapa Maleta: <input type="checkbox"/>	Mascara: <input checked="" type="checkbox"/>
Parachoque Del.: <input checked="" type="checkbox"/>	Parachoque Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>	Tapabarro Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Tapabarro Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>		

Tapa Dep.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bobina	<input type="checkbox"/>	Radiador:	<input checked="" type="checkbox"/>	Caja Fusibles:	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de Aire:	<input checked="" type="checkbox"/>	Flujometro:	<input type="checkbox"/>
Var. de Aceite:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aire Acon.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Turbo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alternador:	<input type="checkbox"/>	Bomba Iny.:	<input type="checkbox"/>	Iny. Electr.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Cardanes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Homocineticas:	<input type="checkbox"/>	Motor de Part.:	<input type="checkbox"/>	Bateria:	<input checked="" type="checkbox"/>				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion	<input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario:	<input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.:	<input type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof:	<input checked="" type="checkbox"/>	Luneta:	<input type="checkbox"/>
Radio:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gata:	<input type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input type="checkbox"/>
Antena:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input type="checkbox"/>	Bocina:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarma:	<input type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES:

Camion Chocado Lado Derecho Cardan Suelto Falta Motor De Partida Alternador

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 14549602-0
Nombre: Marco Morales Sanchez

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 5422026-k
Nombre: Roberto Arturo Eastman

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 000000020
Nombre: Jose Ojeda