



RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: SDF47

012727

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 9012400002136  
Cia. de Seguros: Mapfre  
Fecha: 19-11-2024

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna  
Patente Grua: 00000111  
Chofer: Anibal Seguel  
Retiro desde: Nueva Deli 524,  
Con Tauro Quilicura

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL Marca: Mg Modelo: Mg5  
Año: 2022 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 0

LLAVES:  PLACA DELANTERA:  PLACA TRASERA:  TAG:  COMPUTADOR:  MOTOR ARRANCA:  AIRBAG: Activado

DOCUMENTOS:

Permiso:  Seguro:  Padron:  Rev. Técnica:  Gases:  Llave Repuesto:  Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto:  Rueda Del. Copiloto:   
Rueda Tras. Piloto:  Rueda Tras. Copiloto:  Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.:  Optico Der.:  Intermittente Izq.:  Intermittente Der.:  Farol Trasero Izq.:  Farol Trasero Der.:   
Neblinero Izq.:  Neblinero Der.:  3era Luz de Freno:  Espejo Izq.:  Espejo Der.:  Puerta Del. Izq.:   
Puerta Del. Der.:  Puerta Tras. Izq.:  Puerta Tras. Der.:  Capot:  Tapa Maleta:  Mascara:   
Parachoque Del.:  Parachoque Tras.:  Tapabarro Der.:  Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.:  Bobina:  Radiador:  Caja Fusibles:  Filtro de Aire:  Flujometro:   
Var. de Aceite:  Aire Acon.:  Turbo:  Alternador:  Bomba Iny.:  Iny. Electr.:   
Cardanes:  Homocineticas:  Motor de Part.:  Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion	<input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario:	<input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input type="checkbox"/>	Gata:	<input type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input type="checkbox"/>
Antena:	<input type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input type="checkbox"/>	Alarma:	<input type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

**OBSERVACIONES:**

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

---

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TALLER**

**R.U.T:** 13582031-K  
**Nombre:** Carlos Landino

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA**

**R.U.T:** 13427825-0  
**Nombre:** Anibal Seguel

**RECIBE CONFORME BODEGA**

**R.U.T:** 135546895  
**Nombre:** Alex Salazar Sepulveda