

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: LHCD86

012854

NFORMACION	I DE AI	DMINIST	RACION
------------	---------	---------	---------------

N° de Siniestro: 80321000000154 Cia. de Seguros: Mapfre

Fecha: 20-01-2025

INFORM	ATA.	CION	\mathbf{DE}	RETIRO	

Grua:	Interna
Patente Grua:	00000111
Chofer:	Anibal Seguel
	Santa Pamela
Retiro desde:	12030, San

Bernardo

INFORMACIÓN (GENERAL DE	EL VEHÍCULO									
Tipo: Año:	STATION WAGON 2019			Marca: Color:		Kia		Modelo: Sore Combustible: (no I	nto nforma	ado)	
KILOMETRAJE:	10										
LLAVES:	PLACA DELA	ANTERA:	PLAC	A TRASERA:	AG: □	COMPUTADOR: ☑		MOTOR ARRANCA:	A	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	ve Repuesto:	Man	adato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant				Rueda Del. Piloto:				Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copilo	oto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izq.:		Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:		Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:	: 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:		Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:	√	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	√				

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	√	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	√	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:	\checkmark	Molduras.:
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:		
OBSERVACIONES:										
Chasis Adulterado										
DBSERVACIONES (Exclusivo Administración):										

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 12585286-6 Nombre: Patricio Sonn

INTERIOR Y ACCESORIOS:

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 **R.U.T:** 0000000000 **Nombre:** Anibal Seguel **Nombre:** Rommel Uban

RECIBE CONFORME BODEGA

✓✓✓✓