

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: PRJW83

()]	L29	3	3

NFORMACION DE	ADMINISTR	ACION
---------------	------------------	-------

N° de Siniestro: 412388 Cia. de Seguros: Renta Fecha: 11-03-2025

INTERIOR Y ACCESORIOS:

INFO	DM	CION DE	DETIRO
1131747	NVIA		Nr. IINU

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel
Manzana 10 Sitio 11,

Retiro desde: Barrio Industrial,

Puerto Seco

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO											
Tipo: Año:	MINIBUS 2021			Marca: Color:	Merce	des Benz			rinter 416 Informado)		
KILOMETRAJE:	0										
$_{ ext{LLAVES:}}$	PLACA DELANT	TERA:	PLACA TRA	ASERA: T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	AIRBA	G: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	Mandato:]	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	as			Rueda Del. Piloto				Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:		Intermitente Izq.:	√	Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Izq	.: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.		Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:		Bobina		Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:		Flujometro:	√
Var. de Aceite	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	√
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:					

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	\checkmark
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
BSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 12454121-1
Nombre: Daniel Diaz

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 13427825-0

R.U.T: 13427825-0 R.U.T: 135546895 Nombre: Anibal Seguel Nombre: Alex Salazar Sepulveda

RECIBE CONFORME BODEGA