

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: KDVT88

013058

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 419561 Cia. de Seguros: Renta 21-05-2025 Fecha:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna 00000111 Patente Grua: Anibal Seguel Chofer: Santa Barbara, Los

Datina danda

								Retiro desde:	A	ngeles	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMION 2018			Marca: Color:	Me	ercedes Benz			os 4144 informac		
KILOMETRAJE:	0										
$_{ ext{LLAVES:}}$	PLACA DELANT	TERA:	PLACA	TRASERA:	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA: □	Al	IRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	ve Repuesto:	Mand	ato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	as			Rueda Del. Piloto:	\checkmark			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copile				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	√	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Izq.:	\checkmark	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.	· 🗸	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.	: 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	√	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite		Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:					

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	\checkmark
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:		Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	√	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
DBSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER

R.U.T: 12676212-1 Nombre: Sebastián Moya ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 Nombre: Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 135546895 Nombre: Alex Salazar Sepulveda