



RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: LDKB86

001310

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 69027552  
Cia. de Seguros: Hdi Seguros  
Fecha: 10-01-2020

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa

Retiro desde: Ruta 5 Sur Km  
1010

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL Marca: Kia Motors Modelo: Morning Ex 1.2  
Año: 2019 Color: Blanco Invierno Combustible: Gasolina

KILOMETRAJE: 1

LLAVES:  PLACA DELANTERA:  PLACA TRASERA:  TAG:  COMPUTADOR:  MOTOR ARRANCA:  AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso:  Seguro:  Padron:  Rev. Técnica:  Gases:  Llave Repuesto:  Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Rueda Rueda Del. Piloto:  Rueda Del. Copiloto:   
Rueda Tras. Piloto:  Rueda Tras. Copiloto:  Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.:  Optico Der.:  Intermitente Izq.:  Intermitente Der.:  Farol Trasero Izq.:  Farol Trasero Der.:   
Neblinero Izq.:  Neblinero Der.:  3era Luz de Freno:  Espejo Izq.:  Espejo Der.:  Puerta Del. Izq.:   
Puerta Del. Der.:  Puerta Tras. Izq.:  Puerta Tras. Der.:  Capot:  Tapa Maleta:  Mascara:   
Parachoque Del.:  Parachoque Tras.:  Tapabarro Der.:  Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.:  Bobina:  Radiador:  Caja Fusibles:  Filtro de Aire:  Flujometro:   
Var. de Aceite:  Aire Acon.:  Turbo:  Alternador:  Bomba Iny.:  Iny. Electr.:   
Cardanes:  Homocineticas:  Motor de Part.:  Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

|   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|
| Panel de Inst.: <input type="checkbox"/>    | Calefaccion <input type="checkbox"/>        | Reloj Horario: <input type="checkbox"/>     | Manilla Puer. Del.: <input type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: <input type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: <input type="checkbox"/>  |
| Vidrio Del. Izq.: <input type="checkbox"/>  | Vidrio Tras. Der.: <input type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: <input type="checkbox"/> | Parabrisas: <input type="checkbox"/>         | Sunroof: <input type="checkbox"/>            | Luneta: <input type="checkbox"/>            |
| Radio: <input type="checkbox"/>             | Parlantes: <input type="checkbox"/>         | Bandeja Tras.: <input type="checkbox"/>     | Cinturon de Seg.: <input type="checkbox"/>   | Pisos de Goma: <input type="checkbox"/>      | Muela de Arrastre: <input type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: <input type="checkbox"/>     | Asientos Del.: <input type="checkbox"/>     | Asientos Tras.: <input type="checkbox"/>    | Sombrilla: <input type="checkbox"/>          | Espejo Int.: <input type="checkbox"/>        | Limpia Par. Del.: <input type="checkbox"/>  |
| Limpia Par. Tras.: <input type="checkbox"/> | Emblemas: <input type="checkbox"/>          | Gata: <input type="checkbox"/>              | Herramientas: <input type="checkbox"/>       | Catalogos: <input type="checkbox"/>          | Molduras.: <input type="checkbox"/>         |
| Antena: <input type="checkbox"/>            | Tapa Bencina <input type="checkbox"/>       | Bocina: <input type="checkbox"/>            | Alarma: <input type="checkbox"/>             | Huinche: <input type="checkbox"/>            |   |

**OBSERVACIONES:**

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

---

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO**

**R.U.T Taller:** 00000000-0

**Nombre Taller:** Automotriz Berrios Spa

**RECIBE CONFORME BODEGA**

**R.U.T:** 26353920-6

**Nombre:** Rommel Uban