

**RECEPCIÓN VEHÍCULOS**  
**PATENTE: LCPT77**

013244

**INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

N° de Siniestro: 423649  
 Cia. de Seguros: Renta  
 Fecha: 09-08-2025

**INFORMACIÓN DE RETIRO**

Grua: Interna  
 Patente Grua: 00000111  
 Chofer: Anibal Seguel  
 Retiro desde: Calama 01

**INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO**

Tipo: TRACTOCAMION      Marca: Scania      Modelo: G440  
 Año: 2019      Color:      Combustible: (no Informado)

**KILOMETRAJE:** 0

**LLAVES:**       **PLACA DELANTERA:**       **PLACA TRASERA:**       **TAG:**       **COMPUTADOR:**       **MOTOR ARRANCA:**       **AIRBAG:** Sin activar

**DOCUMENTOS:**

Permiso:       Seguro:       Padron:       Rev. Técnica:       Gases:       Llave Repuesto:       Mandato:

**RUEDAS:**

Tipo Llantas: Llantas      Rueda Del. Piloto:       Rueda Del. Copiloto:   
 Rueda Tras. Piloto:       Rueda Tras. Copiloto:       Rueda de Repuesto:

**EXTERIOR:**

Optico Izq.:       Optico Der.:       Intermitente Izq.:       Intermitente Der.:       Farol Trasero Izq.:       Farol Trasero Der.:   
 Neblinero Izq.:       Neblinero Der.:       3era Luz de Freno:       Espejo Izq.:       Espejo Der.:       Puerta Del. Izq.:   
 Puerta Del. Der.:       Puerta Tras. Izq.:       Puerta Tras. Der.:       Capot:       Tapa Maleta:       Mascara:   
 Parachoque Del.:       Parachoque Tras.:       Tapabarro Der.:       Tapabarro Izq.:

**MOTOR:**

Tapa Dep.:       Bobina:       Radiador:       Caja Fusibles:       Filtro de Aire:       Flujometro:   
 Var. de Aceite:       Aire Acon.:       Turbo:       Alternador:       Bomba Iny.:       Iny. Electr.:   
 Cardanes:       Homocineticas:       Motor de Part.:       Bateria:

**INTERIOR Y ACCESORIOS:**

Panel de Inst.:       Calefaccion:       Reloj Horario:       Manilla Puer. Del.:       Manilla Puer. Tra.:       Vidrio Del. Der.:

Vidrio Del. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input type="checkbox"/>
Radio:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gata:	<input checked="" type="checkbox"/>	Herramientas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Antena:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

**OBSERVACIONES:**

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

---

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TALLER**

**R.U.T:** 12787898-1

**Nombre:** Emilio Saez

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA**

**R.U.T:** 13427825-0

**Nombre:** Anibal Seguel

**RECIBE CONFORME BODEGA**

**R.U.T:**

**Nombre:**