



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: HFVJ82

013269

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Nº de Siniestro: 419358
Cia. de Seguros: Renta
Fecha: 20-08-2025

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa
Patente Grua: 0000000
Chofer: Roberto Arturo
Eastman
Retiro desde: Ruta I 90, Frente
Ferretería Vidal

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: TRACTOCAMION Marca: Mercedes Benz Modelo: Actros 2636 Ls
Año: 2014 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 4

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Panel de Inst.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion | <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario: | <input type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: | <input type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: | <input type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.: | <input type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: | <input type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: | <input type="checkbox"/> | Parabrisas: | <input type="checkbox"/> | Sunroof: | <input checked="" type="checkbox"/> | Luneta: | <input type="checkbox"/> |
| Radio: | <input type="checkbox"/> | Parlantes: | <input type="checkbox"/> | Bandeja Tras.: | <input type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma: | <input type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: | <input type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: | <input type="checkbox"/> | Asientos Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.: | <input type="checkbox"/> | Sombrilla: | <input type="checkbox"/> | Espejo Int.: | <input type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: | <input type="checkbox"/> | Emblemas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Gata: | <input type="checkbox"/> | Herramientas: | <input type="checkbox"/> | Catalogos: | <input type="checkbox"/> | Molduras.: | <input type="checkbox"/> |
| Antena: | <input type="checkbox"/> | Tapa Bencina | <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina: | <input checked="" type="checkbox"/> | Alarma: | <input type="checkbox"/> | Huinche: | <input type="checkbox"/> | | |

OBSERVACIONES:

Cardan Por Mano Camión Volcador Sector Cabina Parte Delantera

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta facultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER**R.U.T:** 07799486-6**Nombre:** Tráiler Cabello**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA****R.U.T:** 5422026-k**Nombre:** Roberto Arturo Eastman**RECIBE CONFORME BODEGA****R.U.T:** 135546895**Nombre:** Alex Salazar Sepulveda