

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: HKPL23

	M		17		
•	и	ш	13	ч.	١.

## INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 304367 Cia. de Seguros: Renta Fecha: 20-01-2020

INF	ORM	A CIÓN	DE RETIRO	,

Interna Grua: Patente Grua: AA00011

Parraguez Francisco Chofer: Longitudinal Sur 25 Retiro desde:

Padre Las Casas

INFORMACIÓN (	GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo:	AMBULANCIA			Marca:	Me Be	ercedes		Modelo:	Sprinter		
Año:	2017			Color:	Бе	SIIZ		Combustible:	(no Informa	ado)	
KILOMETRAJE:	0										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	ERA: 🗸	PLACA TRA	ASERA: T	'AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	✓ A	IRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:	]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	Mand	ato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Tapa	Rueda			Rueda Del. Piloto	. 🗹 _			Rueda Del. Copiloto:	1		
Rueda Tras. Piloto:	$\checkmark$			Rueda Tras. Copil	loto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:		Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero I	zq.: 🔽	Farol Trasero Der.:	<b>√</b>
Neblinero Izq.:	$\checkmark$	Neblinero Der.:	$\checkmark$	3era Luz de Freno:	$\checkmark$	Espejo Izq.:	$\checkmark$	Espejo Der.	: 🗸	Puerta Del. Izq.:	$\checkmark$
Puerta Del. Der.:		Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:	$\checkmark$	Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta	ı: 🔲	Mascara:	
Parachoque Del.	: 🗌	Parachoque Tras.:	$\checkmark$	Tapabarro Der.:	$\checkmark$	Tapabarro Izq.:	$\checkmark$				
MOTOR:											
Tapa Dep.:		Bobina	$\checkmark$	Radiador:		Caja Fusibles:	$\checkmark$	Filtro de Aire:		Flujometro:	
Var. de Aceite:	$\checkmark$	Aire Acon.:	$\checkmark$	Turbo:	$\checkmark$	Alternador:	$\checkmark$	Bomba Iny.:	$\checkmark$	Iny. Electr.:	
Cardanes:	$\checkmark$	Homocineticas:		Motor de Part.:	$\checkmark$	Bateria:	$\checkmark$				

## **INTERIOR Y ACCESORIOS:**

Panel de Inst.:	$\checkmark$	Calefaccion	$\checkmark$	Reloj Horario:	$\checkmark$	Manilla Puer. Del.:	$\checkmark$	Manilla Puer. Tra.:		Vidrio Del. Der.:	$\checkmark$
Vidrio Del. Izq.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Der.:		Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:		Luneta:	
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:		Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:		Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	$\checkmark$	Gata:		Herramientas:		Catalogos:	$\checkmark$	Molduras.:	$\checkmark$
Antena:	$\checkmark$	Tapa Bencina	<b>√</b>	Bocina:	$\checkmark$	Alarma:		Huinche:			
DBSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 21945416-3
Nombre: Ingrid Sanchez

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

**R.U.T:** 17.298.609-9 **Nombre:** Parraguez Francisco RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 12478019-5 Nombre: Daniel Barrera