

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: JYDH12

001441

NFORMA	CION	DE A	ADMIN	NISTR	ACION
--------	------	------	-------	-------	-------

N° de Siniestro: 90119190022737

Cia. de Seguros: Reale Fecha: 24-01-2020

	INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna 00000000 Patente Grua: Claudio Garcia Chofer: Americo Vespucio

Retiro desde:

								Remo desde	·•	1838	
INFORMACIÓN G	SENERAL DEL	VEHÍCULO									
	STATION WAGON			Marca:	Suzuki			Modelo: Gra	nd Non	nade 2.4 Aut	
Año:	2018			Color:	Gris Oscuro			Combustible: Gas	solina		
KILOMETRAJE:	68116										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA: 🔽	PLACA	A TRASERA: TAG	_{5:} 🗆	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:] ,	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Mar	ndato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta				Rueda Del. Piloto:				Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√]			Rueda Tras. Copiloto): 🗹			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	√	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq	.: 	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	7	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:		Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	7	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:	√	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	7	Tapabarro Izq.:	√				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	√	Radiador:		Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:	√	Homocineticas:	√	Motor de Part.:		Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCE	SORIC	OS:									
Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Luneta Puerta Trasera	Izquiero	da Rota Solo Kit De Segurida	d. Andaı	ndo.							
OBSERVACIONES (Exclus	ivo Administración):									

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 07487421-5
Nombre: Héctor González

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13483630-k **Nombre:** Claudio Garcia RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban