



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: HFCW47

000015

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 95023702
Cia. de Seguros: Hdi Seguros
Fecha: 11-09-2019

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: CHTV-94
Chofer: Roberto Andres
Eastman
Retiro desde: Til Til # 2838

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: STATION WAGON Marca: Honda Modelo: Crv
Año: 2015 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 76538

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario: <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas: <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof: <input checked="" type="checkbox"/> | Luneta: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio: <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes: <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.: <input type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.: <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma: <input type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Sombrilla: <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.: <input checked="" type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas: <input checked="" type="checkbox"/> | Gata: <input checked="" type="checkbox"/> | Herramientas: <input checked="" type="checkbox"/> | Catalogos: <input type="checkbox"/> | Molduras.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena: <input type="checkbox"/> | Tapa Bencina <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina: <input checked="" type="checkbox"/> | Alarma: <input checked="" type="checkbox"/> | Huinche: <input type="checkbox"/> | |

OBSERVACIONES:

Choque Trasero, Farol Trasero Izquierdo Malo, Tapa Maleta Malo, Parachoque Trasero Malo, Lleva Cubrepisos, Sin Bandeja Trasera

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcutado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER

R.U.T: 16744113-0
Nombre: Francisco

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 15330531-5
Nombre: Roberto Andres Eastman

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6
Nombre: Rommel Uban