



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: HPZL52

001606

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 120105903
Cia. de Seguros: Sura
Fecha: 12-02-2020

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000000
Chofer: Claudio Garcia
Retiro desde: Av. Santa Rosa
1830

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL Marca: Hyundai Modelo: I10
Año: 2018 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 95217

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion <input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario: <input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.: <input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas: <input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof: <input type="checkbox"/>	Luneta: <input checked="" type="checkbox"/>
Radio: <input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes: <input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.: <input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma: <input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre: <input type="checkbox"/>
Kit Seguridad: <input type="checkbox"/>	Asientos Del.: <input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>	Sombrilla: <input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.: <input checked="" type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.: <input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas: <input checked="" type="checkbox"/>	Gata: <input type="checkbox"/>	Herramientas: <input type="checkbox"/>	Catalogos: <input type="checkbox"/>	Molduras.: <input type="checkbox"/>
Antena: <input type="checkbox"/>	Tapa Bencina <input checked="" type="checkbox"/>	Bocina: <input checked="" type="checkbox"/>	Alarma: <input type="checkbox"/>	Huinche: <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES:

Recuperación De Robo Chocado Atrás Radio Sin Perillas Sin Herramientas Ni Repuesto Ni Kit De Seguridad. Desmantelado

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcutado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 09761470-9
Nombre: Carlos Navarrete

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 13483630-k
Nombre: Claudio Garcia

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 26353920-6
Nombre: Rommel Uban