



RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: CRHB59

001767

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3028538  
Cia. de Seguros: Liberty  
Fecha: 27-02-2020

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa  
Retiro desde: Ruta 5 Sur Km  
1010

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL Marca: Bmw Modelo: 116  
Año: 2018 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 121957

LLAVES:  PLACA DELANTERA:  PLACA TRASERA:  TAG:  COMPUTADOR:  MOTOR ARRANCA:  AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso:  Seguro:  Padron:  Rev. Técnica:  Gases:  Llave Repuesto:  Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto:  Rueda Del. Copiloto:   
Rueda Tras. Piloto:  Rueda Tras. Copiloto:  Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.:  Optico Der.:  Intermitente Izq.:  Intermitente Der.:  Farol Trasero Izq.:  Farol Trasero Der.:   
Neblinero Izq.:  Neblinero Der.:  3era Luz de Freno:  Espejo Izq.:  Espejo Der.:  Puerta Del. Izq.:   
Puerta Del. Der.:  Puerta Tras. Izq.:  Puerta Tras. Der.:  Capot:  Tapa Maleta:  Mascara:   
Parachoque Del.:  Parachoque Tras.:  Tapabarro Der.:  Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.:  Bobina:  Radiador:  Caja Fusibles:  Filtro de Aire:  Flujometro:   
Var. de Aceite:  Aire Acon.:  Turbo:  Alternador:  Bomba Iny.:  Iny. Electr.:   
Cardanes:  Homocineticas:  Motor de Part.:  Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

|  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
| Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/>    | Calefaccion <input checked="" type="checkbox"/>        | Reloj Horario: <input checked="" type="checkbox"/>     | Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Vidrio Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>  | Vidrio Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas: <input checked="" type="checkbox"/>         | Sunroof: <input type="checkbox"/>                       | Luneta: <input checked="" type="checkbox"/>            |
| Radio: <input checked="" type="checkbox"/>             | Parlantes: <input checked="" type="checkbox"/>         | Bandeja Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>     | Cinturon de Seg.: <input checked="" type="checkbox"/>   | Pisos de Goma: <input checked="" type="checkbox"/>      | Muela de Arrastre: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: <input type="checkbox"/>                | Asientos Del.: <input checked="" type="checkbox"/>     | Asientos Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>    | Sombrilla: <input checked="" type="checkbox"/>          | Espejo Int.: <input checked="" type="checkbox"/>        | Limpia Par. Del.: <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Limpia Par. Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas: <input checked="" type="checkbox"/>          | Gata: <input type="checkbox"/>                         | Herramientas: <input type="checkbox"/>                  | Catalogos: <input checked="" type="checkbox"/>          | Molduras.: <input type="checkbox"/>                    |
| Antena: <input type="checkbox"/>                       | Tapa Bencina <input type="checkbox"/>                  | Bocina: <input checked="" type="checkbox"/>            | Alarma: <input type="checkbox"/>                        | Huinche: <input type="checkbox"/>                       |  |

**OBSERVACIONES:**

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

---

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO**  
**R.U.T Taller:** 00000000-0  
**Nombre Taller:** Automotriz Berrios Spa

**RECIBE CONFORME BODEGA**  
**R.U.T:** 26353920-6  
**Nombre:** Rommel Uban