

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

INFORMACIÓN DE RETIRO

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: GCZD92

000181

IN	FC	R	ΜA	CIÓ	N	DE	ADN	<b>IIN</b>	IS'	TRΑ	CIO	

N° de Siniestro: Cia. de Seguros: Fecha:	119176991 Sura 01-10-2019							Grua:		Externa	
								Retiro desde	:	Plaza Colbun	
INFORMACIÓN (	GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMIONETA 2014			Marca: Color:		Hyundai Blanco		Modelo: Port Combustible: Dies	er Hr S sel	ltd 2.5	
KILOMETRAJE:	150470										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	ΓERA: 🔽 I	PLAC	A TRASERA: 🗸 T	AG: 🔽	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	AIRBAG: No usa	
DOCUMENTOS:											
Permiso: 🔽	Seguro: 🗸	Padron:		Rev. Técnica: 🔽		Gases: 🗸	Llav	re Repuesto:	Man	dato:	
<b>RUEDAS:</b>											
Tipo Llantas: Rued				Rueda Del. Piloto	. <b>I</b>			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	<b>7</b>			Rueda Tras. Copil	loto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
<b>EXTERIOR:</b>											
Optico Izq.:	$\checkmark$	Optico Der.:	$\checkmark$	Intermitente Izq.:	<b></b>	Intermitente Der.:	<b>√</b>	Farol Trasero Izq.:	<b>√</b>	Farol Trasero Der.:	<b>√</b>
Neblinero Izq.:	$\checkmark$	Neblinero Der.:	$\checkmark$	3era Luz de Freno:		Espejo Izq.:	$\checkmark$	Espejo Der.:	$\checkmark$	Puerta Del. Izq.:	$\checkmark$
Puerta Del. Der.:	: 🗸	Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:		Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta:	$\checkmark$	Mascara:	$\checkmark$
Parachoque Del.	: 🗸	Parachoque Tras.:	$\checkmark$	Tapabarro Der.:	$\checkmark$	Tapabarro Izq.:	<b>√</b>				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	$\checkmark$	Bobina	<b></b>	Radiador:	$\checkmark$	Caja Fusibles:	<b>√</b>	Filtro de Aire:	<b>√</b>	Flujometro:	<b>√</b>
Var. de Aceite:		Aire Acon.:	$\checkmark$	Turbo:	$\checkmark$	Alternador:	$\checkmark$	Bomba Iny.:	<b>√</b>	Iny. Electr.:	$\checkmark$
Cardanes:	$\checkmark$	Homocineticas:		Motor de Part.:	$\checkmark$	Bateria:	$\checkmark$				
INTERIOR Y ACC	CESORIOS:										
Panel de Inst.:	$\checkmark$	Calefaccion	$\checkmark$	Reloj Horario:	$\checkmark$	Manilla Puer. Del.:	<b>√</b>	Manilla Puer. Tra.:	<b>√</b>	Vidrio Del. Der.:	<b>√</b>

Vidrio Del. Izq.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Der.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Izq.:	$\checkmark$	Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:		Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:	$\checkmark$	Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:	$\checkmark$	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:		Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	$\checkmark$	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:	$\checkmark$	Tapa Bencina		Bocina:	$\checkmark$	Alarma:	$\checkmark$	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											
Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios											

Im fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

> ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO **R.U.T Taller:** 000000000

Nombre Taller: Dependencias Asegurado

RECIBE CONFORME BODEGA

**R.U.T:** 26353920-6 Nombre: Rommel Uban