

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: JFPB21 001814

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 120111662 Cia. de Seguros: Sura

Fecha: 03-03-2020

TRITZ	ODATA	CIÓN	DE	RETIRO
INT	JKIVIA	CILLIA	175/1	Kr, I I KU)

Grua: Interna
Patente Grua: 00000000
Chofer: Claudio Garcia

Retiro desde: Ruta Internacional 215 Cañal Bajo Km 3.3

INFORMACION (GENERAL DEL V	EHICULO									
Tipo: Año:	STATION WAGON 2018			Marca: Color:	Kia M	1 otors			Sportage (no Informa	ado)	
KILOMETRAJE:									(,	
LLAVES: 🗸	PLACA DELANT	ERA: 🗸	PLACA TRAS	SERA: T	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA	. 🔽 A	AIRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	Man	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta	as			Rueda Del. Piloto	: 🗹 _			Rueda Del. Copiloto:	7		
Rueda Tras. Piloto:				Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:		Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero	Izq.: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der	·.: 🗸	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Malet	a: 🗸	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	√	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	√				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	√	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:		Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Cliente Retiro.todo.lo.del Vehiculo.											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 10507328-3
Nombre: Patricio Gonzalez

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13483630-k **Nombre:** Claudio Garcia RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban