

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: DTWT37

$\Lambda \Lambda$	γ_i	140	١
υv	21	741	,

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3030057 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 01-04-2020

		RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000000
Chofer: Claudio Garcia
Jose Joaquin
Aguirre Luco 1327

									F	Aguille Luco 1321	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	FURGON 2012			Marca: Color:	Pe	eugeot		Modelo: Part Combustible: (no	ner Informa	ıdo)	
KILOMETRAJE:	242940										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA:	PLACA	TRASERA:	TAG: 🔽	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	l A	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Mano	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Rued	a			Rueda Del. Piloto	o: 🔽			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Cop				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.	: 🔲	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno	: 🗸	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.:	: 🗸	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.	: 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:		Aire Acon.:		Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	
Cardanes:		Homocineticas:	√	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:		Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:		Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Vehículo Con Tag Motor Funciona Solo Kit De Seguridad Y Rueda De Repuesto Sin Gata Ni Herramientas Foco Trasero Izquierdo Roto.											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 26606957-K
Nombre: Maria Perche

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13483630-k Nombre: Claudio Garcia RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 12478019-5 Nombre: Daniel Barrera