



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: DLYX93

002390

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 318405
Cia. de Seguros: Renta
Fecha: 01-06-2020

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: RA64911
Chofer: Alexander Diaz Maldonado
AV.PRESIDENTE FREI
MONTALVA 4230 RENCA
Retiro desde: AV.PRESIDENTE FREI
MONTALVA 4230 RENCA
AV.PRESIDENTE FREI
MONTALVA 4230 RENCA

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: TRACTOCAMION Marca: Freightliner Modelo: CI 120
Año: 2012 Color: Blanco Combustible: Diesel

KILOMETRAJE: 4

LLAVES: ☐ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☒ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

Optico Izq.:	☐	Optico Der.:	☒	Intermitente Izq.:	☐	Intermitente Der.:	☒	Farol Trasero Izq.:	☒	Farol Trasero Der.:	☒
Neblinero Izq.:	☐	Neblinero Der.:	☐	3era Luz de Freno:	☐	Espejo Izq.:	☒	Espejo Der.:	☐	Puerta Del. Izq.:	☒
Puerta Del. Der.:	☒	Puerta Tras. Izq.:	☐	Puerta Tras. Der.:	☐	Capot:	☒	Tapa Maleta:	☐	Mascara:	☒
Parachoque Del.:	☒	Parachoque Tras.:	☒	Tapabarro Der.:	☒	Tapabarro Izq.:	☒				

MOTOR:

Tapa Dep.:	☒	Bobina	☐	Radiador:	☒	Caja Fusibles:	☒	Filtro de Aire:	☒	Flujometro:	☐
Var. de Aceite:	☒	Aire Acon.:	☐	Turbo:	☒	Alternador:	☐	Bomba Iny.:	☐	Iny. Electr.:	☐
Cardanes:	☒	Homocineticas:	☐	Motor de Part.:	☒	Bateria:	☒				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	☒	Calefaccion	☒	Reloj Horario:	☐	Manilla Puer. Del.:	☐	Manilla Puer. Tra.:	☐	Vidrio Del. Der.:	☐
Vidrio Del. Izq.:	☒	Vidrio Tras. Der.:	☐	Vidrio Tras. Izq.:	☐	Parabrisas:	☒	Sunroof:	☐	Luneta:	☒
Radio:	☐	Parlantes:	☐	Bandeja Tras.:	☐	Cinturon de Seg.:	☒	Pisos de Goma:	☒	Muela de Arrastre:	☐
Kit Seguridad:	☒	Asientos Del.:	☒	Asientos Tras.:	☐	Sombrilla:	☒	Espejo Int.:	☐	Limpia Par. Del.:	☒
Limpia Par. Tras.:	☐	Emblemas:	☒	Gata:	☐	Herramientas:	☐	Catalogos:	☐	Molduras.:	☐
Antena:	☐	Tapa Bencina	☒	Bocina:	☒	Alarma:	☐	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

Falta 1 Rueda Lado Derecho Trasero 1 Asiento Piloto

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER	ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA	RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 16622454-3	R.U.T: 17.316.486-6	R.U.T: 26353920-6
Nombre: Matías Contreras	Nombre: Alexander Diaz Maldonado	Nombre: Rommel Uban