

 \checkmark

Calefaccion

Panel de Inst.:

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: HFPD23

002422

				PAT	ENTE:	HFPD23					
NFORMACIÓN I J° de Siniestro: Cia. de Seguros: Secha:	DE ADMINISTR A 120111122 Sura 08-06-2020	ACIÓN						INFORMACIO Grua: Patente Grua: Chofer:	ON DE RETIR Interna 00000ROGE Transportes I	R	
еспа:	08-00-2020							Retiro desde:	Brasil 150	toger	
NFORMACIÓN (GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2017			Marca: Color:	(Chevrolet		Modelo: Cruz Combustible: (no l	e nformado)		
KILOMETRAJE:	99812										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	ΓERA: 🔽 I	PLACA	A TRASERA: 🗸 T	YAG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	AIRBAG	: Sin activar	
OCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	ve Repuesto:	Mandato:		
RUEDAS:											
ipo Llantas: Llant				Rueda Del. Piloto	: 🔽 _			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copil	loto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izq.:	√ I	Farol Trasero Der.:	<u>_</u>
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	<u>_</u>
Puerta Del. Der.:	: 🗸	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	4
Parachoque Del.	: 	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	7	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	√	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	√
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				
NTERIOR Y AC	CESORIOS:										

Manilla Puer. Del.:

Manilla Puer. Tra.:

Vidrio Del. Der.:

Reloj Horario:

Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	\checkmark
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
BSERVACIONES:											
DBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 15776624-1 Nombre: Francisco Fuentes ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26858443-9 Nombre: Ivan Bejarano