



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA  
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO  
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA  
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: WG7066

002581

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 321349  
Cia. de Seguros: Renta  
Fecha: 14-07-2020

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna  
Patente Grua: RA64911  
Chofer: Alexander Diaz  
Maldonado  
Retiro desde: Av. Ventisquero 1250

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMION Marca: Ford Modelo: C1317  
Año: 2006 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: ☐ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒  
Rueda Tras. Piloto: ☐ Rueda Tras. Copiloto: ☐ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

Optico Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Optico Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Intermitente Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Intermitente Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Farol Trasero Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Farol Trasero Der.: <input checked="" type="checkbox"/>
Nebliner Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Nebliner Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	3era Luz de Freno: <input type="checkbox"/>	Espejo Izq.: <input type="checkbox"/>	Espejo Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Puerta Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>
Puerta Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Puerta Tras. Izq.: <input type="checkbox"/>	Puerta Tras. Der.: <input type="checkbox"/>	Capot: <input checked="" type="checkbox"/>	Tapa Maleta: <input checked="" type="checkbox"/>	Mascara: <input checked="" type="checkbox"/>
Parachoque Del.: <input checked="" type="checkbox"/>	Parachoque Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>	Tapabarro Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Tapabarro Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>		

MOTOR:

Tapa Dep.: <input type="checkbox"/>	Bobina: <input checked="" type="checkbox"/>	Radiador: <input checked="" type="checkbox"/>	Caja Fusibles: <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de Aire: <input checked="" type="checkbox"/>	Flujometro: <input checked="" type="checkbox"/>
Var. de Aceite: <input checked="" type="checkbox"/>	Aire Acon.: <input checked="" type="checkbox"/>	Turbo: <input checked="" type="checkbox"/>	Alternador: <input checked="" type="checkbox"/>	Bomba Iny.: <input checked="" type="checkbox"/>	Iny. Electr.: <input checked="" type="checkbox"/>
Cardanes: <input checked="" type="checkbox"/>	Homocineticas: <input type="checkbox"/>	Motor de Part.: <input type="checkbox"/>	Bateria: <input checked="" type="checkbox"/>		

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	<input type="checkbox"/>	Calefaccion	<input type="checkbox"/>	Reloj Horario:	<input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.:	<input type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input type="checkbox"/>
Radio:	<input type="checkbox"/>	Parlantes:	<input type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input type="checkbox"/>	Gata:	<input type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input type="checkbox"/>
Antena:	<input type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input type="checkbox"/>	Bocina:	<input type="checkbox"/>	Alarma:	<input type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES:

Camión Mayormente Quemado

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

<b>ENTREGA CONFORME TALLER</b>	<b>ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA</b>	<b>RECIBE CONFORME BODEGA</b>
<b>R.U.T:</b> 17090369-2	<b>R.U.T:</b> 17.316.486-6	<b>R.U.T:</b>
<b>Nombre:</b> Paolo Conti	<b>Nombre:</b> Alexander Diaz Maldonado	<b>Nombre:</b>