

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: HBHV33

002593

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 120134077 Cia. de Seguros: Sura Fecha:

20-07-2020

INFORMACION DE RETIRO

Grua: Interna Patente Grua: 00000ROGER Transportes Roger Chofer: Anibal Leon Bustos Retiro desde: 1300

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

INFORMACION	JENEKAL DEL 1	Efficie									
Tipo: Año:	CAMIONETA 2015			Marca: Color:	Ssai	ngyong			tyon Inform	ado)	
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES:	PLACA DELANT	TERA: 🔽	PLACA T	RASERA: T	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	AIRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Mano	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta				Rueda Del. Piloto:				Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	 ✓			Rueda Tras. Copilo	oto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izq.	: 🗸	Farol Trasero Der.:	\checkmark
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:	\checkmark	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:	7	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Mascara Rota, Parabrisas Roto, Unidad Sin Llaves.											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 17449291-6
Nombre: Carlos Pachecos

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26858443-9 **Nombre:** Ivan Bejarano