

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: KCPH39

| | 12 | | |
|--|----|--|--|
| | | | |
| | | | |

| INFORMACION DE ADMINISTRAC | CIO | 1 |
|----------------------------|-----|---|
|----------------------------|-----|---|

N° de Siniestro: 3030973 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 29-07-2020

| INFORMA | CION DE | RETIRO |
|---------|---------|--------|
|---------|---------|--------|

Grua: Interna
Patente Grua: RA64911
Chofer: Alexander Diaz
Maldonado

Panamericana Norte

Retiro desde:

| i cena. | 29 07 2020 | |
|---------|------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INFORMACIÓN (| GENERAL DEL | . VEHÍCULO | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------------|------|--------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Tipo: Año: | CAMION 2018 | | | Marca: Color: | Hino | | | Modelo: Xzu 4 Combustible: (no In | 412 nforma | ido) | |
| KILOMETRAJE: | 1 | | | | | | | | | | |
| LLAVES: | PLACA DELA | NTERA: | PLAC | A TRASERA: TAG: | | COMPUTADOR: | | MOTOR ARRANCA: | A | AIRBAG: Sin activar | |
| DOCUMENTOS: | | | | | | | | | | | |
| Permiso: | Seguro: | Padron: | | Rev. Técnica: | | Gases: | Llav | e Repuesto: | Man | dato: | |
| RUEDAS: | | | | | | | | | | | |
| Tipo Llantas: Llanta | | | | Rueda Del. Piloto: | _ | | | Rueda Del. Copiloto: | | | |
| Rueda Tras. Piloto: | √ | | | Rueda Tras. Copiloto: | √ | | | Rueda de Repuesto: ✓ | | | |
| EXTERIOR: | | | | | | | | | | | |
| Optico Izq.: | | Optico Der.: | | Intermitente Izq.: | | Intermitente Der.: | | Farol Trasero Izq.: | | Farol Trasero Der.: | √ |
| Neblinero Izq.: | | Neblinero Der.: | | 3era Luz de Freno: | | Espejo Izq.: | \checkmark | Espejo Der.: | | Puerta Del. Izq.: | √ |
| Puerta Del. Der.: | \checkmark | Puerta Tras. Izq.: | | Puerta Tras. Der.: | | Capot: | \checkmark | Tapa Maleta: | | Mascara: | |
| Parachoque Del.: | \checkmark | Parachoque Tras.: | \checkmark | Tapabarro Der.: | | Tapabarro Izq.: | √ | | | | |
| MOTOR: | | | | | | | | | | | |
| Tapa Dep.: | 7 | Bobina | √ | Radiador: |] | Caja Fusibles: | √ | Filtro de Aire: | √ | Flujometro: | |
| Var. de Aceite: | \checkmark | Aire Acon.: | \checkmark | Turbo: |] | Alternador: | \checkmark | Bomba Iny.: | √ | Iny. Electr.: | √ |
| Cardanes: | \checkmark | Homocineticas: | | Motor de Part.: |] | Bateria: | \checkmark | | | | |

INTERIOR Y ACCESORIOS:

| Panel de Inst.: | \checkmark | Calefaccion | \checkmark | Reloj Horario: | | Manilla Puer. Del.: | \checkmark | Manilla Puer. Tra.: | \checkmark | Vidrio Del. Der.: | |
|---|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Vidrio Del. Izq.: | √ | Vidrio Tras. Der.: | | Vidrio Tras. Izq.: | | Parabrisas: | | Sunroof: | | Luneta: | |
| Radio: | | Parlantes: | \checkmark | Bandeja Tras.: | | Cinturon de Seg.: | \checkmark | Pisos de Goma: | | Muela de Arrastre: | |
| Kit Seguridad: | | Asientos Del.: | \checkmark | Asientos Tras.: | | Sombrilla: | \checkmark | Espejo Int.: | \checkmark | Limpia Par. Del.: | \checkmark |
| Limpia Par. Tras.: | | Emblemas: | | Gata: | | Herramientas: | | Catalogos: | | Molduras.: | |
| Antena: | \checkmark | Tapa Bencina | \checkmark | Bocina: | \checkmark | Alarma: | \checkmark | Huinche: | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | | | |
| Cabina Chocada | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES (Exclusivo Administración): | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 13271470-3

R.U.T: 13271470-3 Nombre: Héctor Araya ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 17.316.486-6 **Nombre:** Alexander Diaz Maldonado RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban