



RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: GVPY83

002791

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3054919  
Cia. de Seguros: Liberty  
Fecha: 27-08-2020

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa

Retiro desde: Cañaveral 200

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CHATARRA      Marca: Ssangyong      Modelo: Actyon Sport D Cab 2.0  
Año: 2015      Color: Blanco      Combustible: Diesel

KILOMETRAJE: 1

LLAVES:       PLACA DELANTERA:       PLACA TRASERA:       TAG:       COMPUTADOR:       MOTOR ARRANCA:       AIRBAG: Activado

DOCUMENTOS:

Permiso:       Seguro:       Padron:       Rev. Técnica:       Gases:       Llave Repuesto:       Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas      Rueda Del. Piloto:       Rueda Del. Copiloto:   
Rueda Tras. Piloto:       Rueda Tras. Copiloto:       Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.:       Optico Der.:       Intermittente Izq.:       Intermittente Der.:       Farol Trasero Izq.:       Farol Trasero Der.:   
Neblinero Izq.:       Neblinero Der.:       3era Luz de Freno:       Espejo Izq.:       Espejo Der.:       Puerta Del. Izq.:   
Puerta Del. Der.:       Puerta Tras. Izq.:       Puerta Tras. Der.:       Capot:       Tapa Maleta:       Mascara:   
Parachoque Del.:       Parachoque Tras.:       Tapabarro Der.:       Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.:       Bobina:       Radiador:       Caja Fusibles:       Filtro de Aire:       Flujometro:   
Var. de Aceite:       Aire Acon.:       Turbo:       Alternador:       Bomba Iny.:       Iny. Electr.:   
Cardanes:       Homocineticas:       Motor de Part.:       Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:       Calefaccion:       Reloj Horario:       Manilla Puer. Del.:       Manilla Puer. Tra.:       Vidrio Del. Der.:

Vidrio Del. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input type="checkbox"/>
Radio:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input type="checkbox"/>	Gata:	<input type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Antena:	<input type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarma:	<input type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

**OBSERVACIONES:**

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

---

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcutado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO**

**R.U.T Taller:** 000000000

**Nombre Taller:** Cañaverall

**RECIBE CONFORME BODEGA**

**R.U.T:** 26858443-9

**Nombre:** Ivan Bejarano