



RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: BZZW15

002800

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 322794  
Cia. de Seguros: Renta  
Fecha: 28-08-2020

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna  
Patente Grua: RA64911  
Chofer: Alexander Diaz  
Maldonado  
Retiro desde: Monseñor Escriba De  
Balaguer 14634

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: TRACTOCAMION Marca: Freightliner Modelo: Argosy  
Año: 2009 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 588973

LLAVES:  PLACA DELANTERA:  PLACA TRASERA:  TAG:  COMPUTADOR:  MOTOR ARRANCA:  AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso:  Seguro:  Padron:  Rev. Técnica:  Gases:  Llave Repuesto:  Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto:  Rueda Del. Copiloto:   
Rueda Tras. Piloto:  Rueda Tras. Copiloto:  Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.:  Optico Der.:  Intermitente Izq.:  Intermitente Der.:  Farol Trasero Izq.:  Farol Trasero Der.:   
Neblinero Izq.:  Neblinero Der.:  3era Luz de Freno:  Espejo Izq.:  Espejo Der.:  Puerta Del. Izq.:   
Puerta Del. Der.:  Puerta Tras. Izq.:  Puerta Tras. Der.:  Capot:  Tapa Maleta:  Mascara:   
Parachoque Del.:  Parachoque Tras.:  Tapabarro Der.:  Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.:  Bobina:  Radiador:  Caja Fusibles:  Filtro de Aire:  Flujometro:   
Var. de Aceite:  Aire Acon.:  Turbo:  Alternador:  Bomba Iny.:  Iny. Electr.:   
Cardanes:  Homocineticas:  Motor de Part.:  Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion	<input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario:	<input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio:	<input type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gata:	<input type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Antena:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarma:	<input type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

**OBSERVACIONES:**

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

---

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TALLER**  
**R.U.T:** 15476864-5  
**Nombre:** Javier Pinto

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA**  
**R.U.T:** 17.316.486-6  
**Nombre:** Alexander Diaz Maldonado

**RECIBE CONFORME BODEGA**  
**R.U.T:** 26353920-6  
**Nombre:** Rommel Uban