

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: DRDL89

•	^	•	^	4	1.
- (1	•	13	"	ш	

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 1755194 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 30-09-2020 INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna Patente Grua: RA64911 Alexander Diaz

Chofer: Maldonado

Coordinar Con Don Retiro desde:

Andres

									1 1	nuics	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMION 2012			Marca: Color:	Intern	ational		Modelo: 76 Combustible: (no	00 o Informa	ado)	
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES: \Box	PLACA DELAN	TERA: 🔽	PLACA	TRASERA: 🔽	TAG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:] _A	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Mano	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	as			Rueda Del. Piloto): 🔽			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copi				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Izq	.: <u></u>	Farol Trasero Der.:	
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:		Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	
Puerta Del. Der.:	: 🗸	Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:		Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:		Mascara:	
Parachoque Del.	: 	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	√	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:		Flujometro:	
Var. de Aceite:		Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	√
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:		Motor de Part.:		Bateria:					

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:		Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:		Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:		Parlantes:		Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:		Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:		Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina		Bocina:		Alarma:		Huinche:			
BSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER

R.U.T: 16622454-3 **Nombre:** Matias Contreras ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 17.316.486-6 **Nombre:** Alexander Diaz Maldonado RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban