

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: CPFD87

	13		

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3033155 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 01-10-2020

INFORM	1ACIÓN	DE I	RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel
Retiro desde: Avda. Fermin

								Ketiro desde.	7	Vivaceta 1218	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	FURGON 2011			Marca: Color:	Нуι	ındai		Modelo: H1 Combustible: (no	Informa	.do)	
KILOMETRAJE:	1										
$_{ extbf{LLAVES:}}$	PLACA DELAN	TERA:	PLAC	A TRASERA:	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	IRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	ve Repuesto:	Mano	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Rueda	a			Rueda Del. Piloto:	\checkmark			Rueda Del. Copiloto: 🔽			
Rueda Tras. Piloto:				Rueda Tras. Copile				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.	: 🗸	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	√	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:		Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	√	Iny. Electr.:	√
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:		Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:					

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
BSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 13473498-3

Nombre: Francisco Rogriguez

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 Nombre: Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26858443-9 Nombre: Ivan Bejarano