

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: KVST88

n	n	3	n	1	L
"		•	u	1.	-

N° de Siniestro: 3057086 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 02-10-2020

INFORMACION DE RETIRO

Grua: Interna Patente Grua: AA00011

Chofer: Parraguez Francisco
Blanco Encalada

Retiro desde:

838

INFORMACIÓN	GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	CHATARRA 2019			Marca: Peugeot Blanco Banquise			Modelo: Nueva Partner Hdi 1.6 Combustible: Diesel			ner Hdi 1.6	
KILOMETRAJE:	1										
$_{ ext{LLAVES:}}$	PLACA DELAN	TERA:	PLACA TRA	ASERA: 🔽 T	TAG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	\Box Al	IRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave l	Repuesto:	Mand	lato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Rued	la			Rueda Del. Piloto	.: 🔽			Rueda Del. Copiloto:]		
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copi				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:		Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Iz	хq.: 🔲	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:		Espejo Der.:		Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.	: √	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:		Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:		Mascara:	
Parachoque Del.	: 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:					
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina		Radiador:		Caja Fusibles:		Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	√
Var. de Aceite	: 	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	
Cardanes:	П	Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	$\overline{\checkmark}$	Bateria:	П				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:		Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:		Manilla Puer. Tra.:		Vidrio Del. Der.:	
Vidrio Del. Izq.:		Vidrio Tras. Der.:		Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:		Sunroof:		Luneta:	
Radio:		Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:		Sombrilla:		Espejo Int.:		Limpia Par. Del.:	
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:		Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 21945416-3
Nombre: Ingrid Sanchez

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 17.298.609-9 **Nombre:** Parraguez Francisco RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26858443-9 Nombre: Ivan Bejarano