



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA  
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO  
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA  
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: DTDL83

003075

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 120122679  
Cia. de Seguros: Sura  
Fecha: 08-10-2020

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grúa: Interna  
Patente Grúa: 00000ROGER  
Chofer: Transportes Roger  
Retiro desde: Collin 02

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL  
Año: 2012  
Marca: Mazda  
Color:  
Modelo: 2  
Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☐ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Activado

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Rueda  
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒  
Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

Optico Izq.: ☒ Optico Der.: ☒ Intermitente Izq.: ☒ Intermitente Der.: ☒ Farol Trasero Izq.: ☒ Farol Trasero Der.: ☒  
Neblinero Izq.: ☐ Neblinero Der.: ☐ 3era Luz de Freno: ☐ Espejo Izq.: ☒ Espejo Der.: ☐ Puerta Del. Izq.: ☒  
Puerta Del. Der.: ☒ Puerta Tras. Izq.: ☒ Puerta Tras. Der.: ☒ Capot: ☒ Tapa Maleta: ☒ Mascara: ☐  
Parachoque Del.: ☒ Parachoque Tras.: ☒ Tapabarro Der.: ☒ Tapabarro Izq.: ☒

MOTOR:

Tapa Dep.: ☒ Bobina: ☒ Radiador: ☒ Caja Fusibles: ☒ Filtro de Aire: ☒ Flujometro: ☒  
Var. de Aceite: ☒ Aire Acon.: ☒ Turbo: ☐ Alternador: ☒ Bomba Iny.: ☐ Iny. Electr.: ☒  
Cardanes: ☐ Homocineticas: ☒ Motor de Part.: ☒ Bateria: ☒

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.: ☒ Calefaccion: ☒ Reloj Horario: ☐ Manilla Puer. Del.: ☒ Manilla Puer. Tra.: ☒ Vidrio Del. Der.: ☒

|                    |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                   |                                     |                |                                     |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Vidrio Del. Izq.:  | <input type="checkbox"/>            | Vidrio Tras. Der.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas:       | <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof:       | <input type="checkbox"/>            | Luneta:            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio:             | <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes:         | <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma: | <input type="checkbox"/>            | Muela de Arrastre: | <input type="checkbox"/>            |
| Kit Seguridad:     | <input type="checkbox"/>            | Asientos Del.:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.:    | <input checked="" type="checkbox"/> | Sombrilla:        | <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.:   | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: | <input type="checkbox"/>            | Emblemas:          | <input checked="" type="checkbox"/> | Gata:              | <input type="checkbox"/>            | Herramientas:     | <input type="checkbox"/>            | Catalogos:     | <input type="checkbox"/>            | Molduras.:         | <input type="checkbox"/>            |
| Antena:            | <input type="checkbox"/>            | Tapa Bencina       | <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina:            | <input checked="" type="checkbox"/> | Alarma:           | <input type="checkbox"/>            | Huinche:       | <input type="checkbox"/>            |                    |                                     |

OBSERVACIONES:

No Se Puede Ver La Rueda De Repuesto, Por Choque En La Parte Trasera, Vidrio De La Puerta Izquierda Roto Y Espejo Lado Derecho Roto, Parabrisa Delantero Roto, No Tiene Emblema Delantero

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

|                         |                                |                        |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ENTREGA CONFORME TALLER | ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA | RECIBE CONFORME BODEGA |
| R.U.T: 10701538-8       | R.U.T: 10.701.538-8            | R.U.T: 26858443-9      |
| Nombre: Marcela Fajardo | Nombre: Transportes Roger      | Nombre: Ivan Bejarano  |