

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: JCZP98

Λ	Λ	1	1	n	_
0	v	.)	Z	7	Э

INFORMACIÓN	DE ADMINISTR	ACIÓN

 \checkmark

Panel de Inst.:

N° de Siniestro: 3049727 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 09-11-2020 INFORMACIÓN DE RETIRO

Manilla Puer. Tra.:

Vidrio Del. Der.:

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel

Fecha:	09-11-2020							Chofer: Retiro desde:		nibal Seguel v Balmaceda 3812	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2017			Marca: Color:		Audi		Modelo: S8 Combustible: (no	Informa	do)	
KILOMETRAJE:	66724										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	TERA: 🔽	PLACA	TRASERA: 🗸	'AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	IRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso: 🔽	Seguro: 🗸	Padron:	7	Rev. Técnica: 🔽		Gases: 🗸	Lla	ve Repuesto: 🗸	Mano	lato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant				Rueda Del. Piloto	. 🗹 _			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:				Rueda Tras. Copil	loto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	√	Optico Der.:	√	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Izq.	√	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.:	: 	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:	: 🗸	Parachoque Tras.:	√	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	√				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	. 🗸	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	√
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:	√	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	√				
INTERIOR Y ACC	CESORIOS:										

 $\sqrt{}$

Reloj Horario:

Manilla Puer. Del.:

 \checkmark

Calefaccion

Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:	\checkmark	Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
DBSERVACIONES:											
DBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 17626463-2 Nombre: Viviana Saez ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 **Nombre:** Anibal Seguel

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26858443-9 Nombre: Ivan Bejarano