

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: HRTP77

)34	

INFORMACIÓN I N° de Siniestro:	DE ADMINIS 322430	STRACIÓN						INFORMACIÓN DE RETIRO Grua: Interna	
Cia. de Seguros:	Renta							Patente Grua: RA64911	
Fecha:	25-11-2020							Chofer: Alexander Diaz Maldonado	
								Retiro desde: Av Americo Vespucio Nr 582	
INFORMACIÓN (GENERAL D	EL VEHÍCULO							
Tipo: Año:	TRACTOCA 2015	AMION		Marca: Color:		Sinotruk		Modelo: Tr 4x2 Combustible: (no Informado)	
KILOMETRAJE:	4								
LLAVES: 🔽	PLACA DEI	LANTERA: 🗸	PLACA	TRASERA: TA	AG: 🔽	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:									
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto: Mandato:	
RUEDAS:									
Tipo Llantas: Llanta	as			Rueda Del. Piloto:	\checkmark			Rueda Del. Copiloto:	
Rueda Tras. Piloto:	\checkmark			Rueda Tras. Copilo				Rueda de Repuesto:	
EXTERIOR:									
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.: 🗸 Farol Trasero	Der.: 🔽
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:		Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.: 🗸 Puerta Del.	Izq.: ✓
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:		Capot:		Tapa Maleta: Mascara	ı:
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark		
MOTOR:									
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina		Radiador:	√	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:): [
Var. de Aceite:		Aire Acon.:		Turbo:	$\sqrt{}$	Alternador:	$\sqrt{}$	Bomba Iny.:	·.: 🔽

Bateria:

Motor de Part.:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Homocineticas:

Cardanes:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:		Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:		Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:		Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Parabrisa Roto, Radiador Roto, óptico Suelto En La Cabina											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 09162414-1
Nombre: Walter Espinoza

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 17.316.486-6

Nombre: Alexander Diaz Maldonado

RECIBE CONFORME BODEGA R.U.T: Nombre: