



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: KXLG42

003449

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 80220000000439
Cia. de Seguros: Mapfre
Fecha: 30-11-2020

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: AA00011
Chofer: Parraguez
Francisco
Retiro desde: Parcela Santa Justa
, Metrenco

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMIONETA Marca: Ram Modelo: 1200 Gls 4x4 2.4 Aut
Año: 2019 Color: Gris Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Panel de Inst.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion | <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario: | <input type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof: | <input type="checkbox"/> | Luneta: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio: | <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes: | <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.: | <input type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma: | <input type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: | <input type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: | <input type="checkbox"/> | Asientos Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Sombrilla: | <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.: | <input type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: | <input type="checkbox"/> | Emblemas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Gata: | <input type="checkbox"/> | Herramientas: | <input type="checkbox"/> | Catalogos: | <input checked="" type="checkbox"/> | Molduras.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena: | <input type="checkbox"/> | Tapa Bencina | <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina: | <input checked="" type="checkbox"/> | Alarma: | <input checked="" type="checkbox"/> | Huinche: | <input type="checkbox"/> | | |

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 21945416-3
Nombre: Ingrid Sanchez

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 17.298.609-9
Nombre: Parraguez Francisco

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 26858443-9
Nombre: Ivan Bejarano