

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: KFJP59

O	U	3	5	7	Q

INI	ľO	RN	IΑ	CION	DE A	DMI	NIS	TRA	CIO
. TO		α.			201				

N° de Siniestro: 3066361 Cia. de Seguros: Liberty

Fecha: 11-12-2020

Grua: Interna
Patente Grua: AAAA111
Chofer: Truckman

Retiro desde: Av Balmaceda 1781

INFORMACIÓN G	ENERAL DEL VI	EHÍCULO									
Tipo:	FURGON			Marca:	Merced Benz	es		Modelo: S	printer		
Año:	2018			Color:				Combustible: (r	no Informado)		
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	ERA: 🗸 I	PLACA TRAS	SERA: T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	AIRB	AG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:] ,	Rev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	Mandato:		
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta				Rueda Del. Piloto:	√			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	\checkmark			Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Iz	q.: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:	\checkmark	Parachoque Tras.:	7	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	7	Caja Fusibles:	7	Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	√
Var. de Aceite:		Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	√
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	√	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:		Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:		Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Parachoque Chocado, Sin Caja De Fusibles,sin Tapa De Radiador, Sin Deposito De Agua,											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 0000000000
Nombre: Matias Muzio

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 77.138.810-9

Nombre: Transportes Truckman

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26858443-9 **Nombre:** Ivan Bejarano