



RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: JCJL97

000365

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 90021157  
Cia. de Seguros: Hdi Seguros  
Fecha: 14-10-2019

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna  
Patente Grua: 00000111  
Chofer: Anibal Seguel  
Retiro desde: Santa Elena 1120

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: STATION WAGON Marca: Mitsubishi Modelo: Montero  
Año: 2017 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 37947

LLAVES:  PLACA DELANTERA:  PLACA TRASERA:  TAG:  COMPUTADOR:  MOTOR ARRANCA:  AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso:  Seguro:  Padron:  Rev. Técnica:  Gases:  Llave Repuesto:  Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto:  Rueda Del. Copiloto:   
Rueda Tras. Piloto:  Rueda Tras. Copiloto:  Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.:  Optico Der.:  Intermitente Izq.:  Intermitente Der.:  Farol Trasero Izq.:  Farol Trasero Der.:   
Neblinero Izq.:  Neblinero Der.:  3era Luz de Freno:  Espejo Izq.:  Espejo Der.:  Puerta Del. Izq.:   
Puerta Del. Der.:  Puerta Tras. Izq.:  Puerta Tras. Der.:  Capot:  Tapa Maleta:  Mascara:   
Parachoque Del.:  Parachoque Tras.:  Tapabarro Der.:  Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.:  Bobina:  Radiador:  Caja Fusibles:  Filtro de Aire:  Flujometro:   
Var. de Aceite:  Aire Acon.:  Turbo:  Alternador:  Bomba Iny.:  Iny. Electr.:   
Cardanes:  Homocineticas:  Motor de Part.:  Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

|  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
| Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/>    | Calefaccion <input checked="" type="checkbox"/>        | Reloj Horario: <input checked="" type="checkbox"/>     | Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Vidrio Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>  | Vidrio Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas: <input checked="" type="checkbox"/>         | Sunroof: <input checked="" type="checkbox"/>            | Luneta: <input checked="" type="checkbox"/>            |
| Radio: <input checked="" type="checkbox"/>             | Parlantes: <input checked="" type="checkbox"/>         | Bandeja Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>     | Cinturon de Seg.: <input checked="" type="checkbox"/>   | Pisos de Goma: <input checked="" type="checkbox"/>      | Muela de Arrastre: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: <input type="checkbox"/>                | Asientos Del.: <input checked="" type="checkbox"/>     | Asientos Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>    | Sombrilla: <input checked="" type="checkbox"/>          | Espejo Int.: <input checked="" type="checkbox"/>        | Limpia Par. Del.: <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Limpia Par. Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas: <input checked="" type="checkbox"/>          | Gata: <input checked="" type="checkbox"/>              | Herramientas: <input type="checkbox"/>                  | Catalogos: <input checked="" type="checkbox"/>          | Molduras.: <input checked="" type="checkbox"/>         |
| Antena: <input checked="" type="checkbox"/>            | Tapa Bencina <input checked="" type="checkbox"/>       | Bocina: <input checked="" type="checkbox"/>            | Alarma: <input checked="" type="checkbox"/>             | Huinche: <input type="checkbox"/>                       |  |

**OBSERVACIONES:**

Impacto Frontal

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta facultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TALLER**

**R.U.T:** 19237574-6  
**Nombre:** Mirko Lopez

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA**

**R.U.T:** 13427825-0  
**Nombre:** Anibal Seguel  
**RECEPCIÓN VEHÍCULOS**  
**PATENTE:** JCJL97

**RECIBE CONFORME BODEGA**

**R.U.T:** 26353920-6  
**Nombre:** Rommel Uban

**000365**

**INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Nº de Siniestro: 90021157  
Cia. de Seguros: Hdi Seguros  
Fecha: 14-10-2019

**INFORMACIÓN DE RETIRO**

Grua: Interna  
Patente Grua: 00000111  
Chofer: Anibal Seguel  
Retiro desde: Santa Elena 1120

**INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO**

|                     |                   |                             |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Tipo: STATION WAGON | Marca: Mitsubishi | Modelo: Montero             |
| Año: 2017           | Color:            | Combustible: (no Informado) |

**KILOMETRAJE:** 37947

**LLAVES:**  **PLACA DELANTERA:**  **PLACA TRASERA:**  **TAG:**  **COMPUTADOR:**  **MOTOR ARRANCA:**  **AIRBAG:** Sin activar

**DOCUMENTOS:**

Permiso:  Seguro:  Padron:  Rev. Técnica:  Gases:  Llave Repuesto:  Mandato:

**RUEDAS:**

Tipo Llantas: Llantas

Rueda Tras. Piloto: Rueda Del. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda Del. Copiloto: Rueda de Repuesto: **EXTERIOR:**Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.: Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.: Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara: Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.: **MOTOR:**Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro: Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.: Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria: **INTERIOR Y ACCESORIOS:**Panel de Inst.: Calefaccion: Reloj Horario: Manilla Puer. Del.: Manilla Puer. Tra.: Vidrio Del. Der.: Vidrio Del. Izq.: Vidrio Tras. Der.: Vidrio Tras. Izq.: Parabrisas: Sunroof: Luneta: Radio: Parlantes: Bandeja Tras.: Cinturon de Seg.: Pisos de Goma: Muela de Arrastre: Kit Seguridad: Asientos Del.: Asientos Tras.: Sombrilla: Espejo Int.: Limpia Par. Del.: Limpia Par. Tras.: Emblemas: Gata: Herramientas: Catalogos: Molduras.: Antena: Tapa Bencina: Bocina: Alarma: Huinche: **OBSERVACIONES:**

Impacto Frontal

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta facultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TALLER**

**R.U.T:** 19237574-6

**Nombre:** Mirko Lopez

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA**

**R.U.T:** 13427825-0

**Nombre:** Anibal Seguel

**RECIBE CONFORME BODEGA**

**R.U.T:** 26353920-6

**Nombre:** Rommel Uban