

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

Interna

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: KXJK89

~ ~			
111	ľ	687	

INFORMACIÓN I	DE ADMINISTRACIÓN
NIO J. C::	222010

N° de Siniestro: 323018 Cia. de Seguros: Renta

ELITE. IMBIO	
I	INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua:

Cia. de Seguros: Fecha:	guros: Renta 07-01-2021							Chofer: An AN MO Retiro desde: MO AN	00000111 Anibal Seguel AV.PRESIDENTE FREI MONTALVA 4230 RENCA AV.PRESIDENTE FREI MONTALVA 4230 RENCA AV.PRESIDENTE FREI		
INFORMACIÓN	GENERAL DEI	. VEHÍCULO						Mo	ONTALVA 4	230 RENCA	
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2019			Marca: Color:		Chery		Modelo: Arrizo Combustible: (no Ir	o nformado)		
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES: □	PLACA DELA	NTERA: 🔽	PLACA	TRASERA: 🗸 T	'AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	AIRBA	G: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	ve Repuesto:	Mandato:		
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	tas			Rueda Del. Piloto	. 			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	\checkmark			Rueda Tras. Copil	loto: 🗸			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	√	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Izq.:		Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	√	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	√	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.	: 	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.	: 	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	√				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	√	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	7	Flujometro:	√
Var. de Aceite	: 	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:]	Iny. Electr.:	√
Cardanes:	П	Homocineticas:	$\overline{\checkmark}$	Motor de Part.:	$\overline{\checkmark}$	Bateria:	П				

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:		Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Sin Llaves											
OBSERVACIONES (DBSERVACIONES (Exclusivo Administración):										

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 11648563-K Nombre: Alvara Moya

INTERIOR Y ACCESORIOS:

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 13427825-0

Nombre: Anibal Seguel

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26858443-9 Nombre: Ivan Bejarano