

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: PJFC93

\mathbf{n}	77	77/
w	J.)	726

|--|

N° de Siniestro: 120193171 Cia. de Seguros: Sura Fecha:

12-01-2021

TATECOL	-	CITÓRI	-	DEPEND
INFORM	IΑ	CION	DE	RETIRO

Grua: Interna Patente Grua: dgwd88 Chofer: Jose

Camino El

Noviciado Km 3 Sin Retiro desde:

Numero

INFORMACIÓN	GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2021			Marca: Color:	Cl	nery		Modelo: Tigg Combustible: (no I	go Informado)		
KILOMETRAJE:	5730										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	TERA: 🗸	PLACA TRASI	ERA: 🔽 T	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	AIRBAG	Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:] R	ev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	Mandato:	I	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llan	tas			Rueda Del. Piloto	: 🔽 _			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	✓			Rueda Tras. Copil	loto: ✓			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	√	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.:		Farol Trasero Der.:	
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	<u> </u>	Bera Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	√	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.	: 🗸	Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	√	Mascara:	√
Parachoque Del	: 🗸	Parachoque Tras.:	7	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	√	Radiador:	√	Caja Fusibles:	7	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite	: 	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:	\checkmark	Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:	\checkmark	Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	\checkmark
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Focos Interior Vehiculo Funcionando											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 15412918-9
Nombre: Lissette Martinez

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 7515702-9 **Nombre:** Jose

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26858443-9 Nombre: Ivan Bejarano