



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: FBFP96

003744

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 328633
Cia. de Seguros: Renta
Fecha: 14-01-2021

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: dgwd88
Chofer: Jose
Retiro desde: Av La Montaña Sur
4149 Etapa 1 Casa
108

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL Marca: Hyundai Modelo: Accent
Año: 2012 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion <input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario: <input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.: <input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas: <input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof: <input type="checkbox"/>	Luneta: <input checked="" type="checkbox"/>
Radio: <input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes: <input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.: <input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma: <input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre: <input type="checkbox"/>
Kit Seguridad: <input type="checkbox"/>	Asientos Del.: <input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>	Sombrilla: <input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.: <input checked="" type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.: <input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.: <input type="checkbox"/>	Emblemas: <input type="checkbox"/>	Gata: <input type="checkbox"/>	Herramientas: <input type="checkbox"/>	Catalogos: <input type="checkbox"/>	Molduras.: <input type="checkbox"/>
Antena: <input type="checkbox"/>	Tapa Bencina <input checked="" type="checkbox"/>	Bocina: <input checked="" type="checkbox"/>	Alarma: <input type="checkbox"/>	Huinche: <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES:

Choque Frontal

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcutado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER

R.U.T: 15601520-x

Nombre: Marcela Benavente

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 7515702-9

Nombre: Jose

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6

Nombre: Rommel Uban