

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: CDDX29 003818

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 328009 Cia. de Seguros: Renta Fecha: 26-01-2021 INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Retiro desde: Ay Gran Bretaña 473

	20-01-2021							Retiro desde:		Fran Bretaña 4733	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	FURGON 2009			Marca: Color:	Citr	oen			ingo Informa	do)	
KILOMETRAJE:	4										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA: 🔽	PLACA	A TRASERA: 🔽	YAG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	IRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	ve Repuesto:	Mano	_{dato:}	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Rueda	a			Rueda Del. Piloto	: 🔽			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copil	loto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	7	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.	: 🗸	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:		Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	√
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	√	Radiador:	7	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:		Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	√	Iny. Electr.:	√
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				
INTERIOR Y ACC	CESORIOS:										
Panel de Inst.:	√	Calefaccion	$\overline{\checkmark}$	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	7	Manilla Puer. Tra.:	7	Vidrio Del. Der.:	√

Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:		Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:		Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
DBSERVACIONES:											
DBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											
mportante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar otografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.											

ENTREGA CONFORME TALLER

R.U.T: 15184706-4 Nombre: Ana Maria Fuentes ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 Nombre: Jose Ojeda