

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: JCFW23

Λ	n	12	97	70
u	м		7	"

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3076362 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 21-02-2021

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna Patente Grua: 00000111 Anibal Seguel Chofer: Sitio 17 Manzana 3 Retiro desde

								Kemo desa	С.	Puerto Seco	
INFORMACIÓN O	GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMIONETA 2017			Marca: Color:		Hyundai Naranjo			Porter Hr Diesel	Std 2.5	
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA:	PLACA	A TRASERA: 🗸 T	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:		AIRBAG: No usa	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Ma	andato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Rueda	a			Rueda Del. Piloto	: 🗹			Rueda Del. Copiloto:]		
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	√	Intermitente Izq.:	√	Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Iz	zq.: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	√	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	√	Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:		Capot:	\checkmark	Tapa Maleta		Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:	\checkmark	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	7	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	\checkmark
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	\checkmark

Motor de Part.:

 \checkmark

Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Cardanes:

 \checkmark

Homocineticas:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:		Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:		Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:		Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
BSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 13427825-0 Nombre: Aníbal Seguel ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 **Nombre:** Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26858443-9 Nombre: Ivan Bejarano